



DOKUMENTATION ISG-kernel

Funktionsbeschreibung Referenzpunktfahrt

Kurzbezeichnung:
FCT-M1

© Copyright
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH
STEP, Gropiusplatz 10
D-70563 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
www.isg-stuttgart.de
support@isg-stuttgart.de

Dokumentation Version: 1.2
07.11.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	5
2	Beschreibung	6
2.1	Schnittstellen der Referenzpunktfahrt	9
2.2	Beauftragung und Durchführung	11
2.3	Ablaufstrategien der Referenzpunktfahrt	14
2.3.1	Standard Referenzpunktfahrt	15
2.3.1.1	Phase 1: Fahren auf den Referenznocken	17
2.3.1.2	Phase 2: Fahren vom Referenznocken	18
2.3.1.3	Phase 3: Fahren auf den Referenznocken mit Referenzieren	19
2.3.2	Fliegende Referenzpunktfahrt für Spindelachsen	21
2.3.2.1	Referenzpunktfahrt ohne Reversieren	22
2.3.3	Spezielle Referenzpunktfahrtverfahren	25
2.3.3.1	Referenzieren bei der Fahrt vom Nocken	25
2.3.3.2	Referenzpunktfahrt ohne Reversieren	26
2.3.3.3	Referenzieren mit Nullimpuls ohne Referenznocken	28
2.3.3.4	Referenzieren auf Festanschlag	28
2.3.3.4.1	Ablauf beim Referenzieren auf Festanschlag	29
2.3.3.4.2	Parametrierung	29
2.3.3.4.3	Antriebsparameter	31
2.3.3.4.4	Antriebssimulation	31
2.3.3.4.5	Gantrykopplung	31
2.3.3.4.6	Beispielparametrierung eines SERCOS Antriebs	32
2.3.3.5	NC-geführtes Referenzieren auf Festanschlag bei DSE-Antrieben	33
2.4	Überwachungen während der Referenzpunktfahrt	36
2.4.1	Wegüberwachung	36
2.5	Überwachungen nach der Referenzpunktfahrt	36
2.5.1	Referenzverlust (Referenzüberwachung)	36
2.6	Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik	39
3	Parametrierung	41
3.1	Systemparameter	42
3.1.1	Antriebstypen	42
3.1.1.1	Simulations-Achse	42
3.1.1.2	SERCOS Achse	42
3.1.2	Antriebssysteme mit Referenznocken	45
3.1.2.1	Referenznocken vorhanden	45
3.1.2.2	Nockenschalter-Signalpegel	45
3.1.2.3	Zugriffsart auf das Nockensignal	46
3.1.3	Antriebssysteme mit Nullimpuls	46
3.2	Ablaufparameter	47
3.2.1	Referenzpunktfahrt mit oder ohne Reversieren	47
3.2.2	Verfahrrichtung bei der Referenzpunktfahrt	47
3.2.3	Geschwindigkeiten für die Referenzpunktfahrt	47
3.2.4	Beschleunigung der Referenzpunktfahrt	47
3.3	Referenzposition	48
3.4	Spezifische Parameter für die Antriebssimulation	48

3.5	Wirksamkeit der Parameter.....	49
3.6	Parametrierungsbeispiele	50
3.6.1	Konventionelle Antriebe	50
3.6.2	Simulation	51
3.6.3	SERCOS mit Nullimpulslatch mit S-0-146	52
4	Parameter	53
4.1	Übersicht	53
4.2	Beschreibung	54
4.3	Abhängigkeiten von der Art des Referenzierungsverfahrens.....	73
5	Anhang	74
5.1	Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation.....	74
	Stichwortverzeichnis.....	75

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Prinzipielle Anordnung der Endschalter und des Referenznockens einer Maschinenachse.....	7
Abb. 2:	NC-Steuerung Übersicht	9
Abb. 3:	Standard-Referenzpunktfahrt im Zeitbereich.....	16
Abb. 4:	Standard-Referenzpunktfahrt	16
Abb. 5:	Referenzpunktfahrt in 3 Phasen, Referenzieren auf den Referenznocken mit Nullimpuls.....	19
Abb. 6:	Referenzpunktfahrt in 3 Phasen, Referenzieren auf den Referenznocken ohne Nullimpuls.....	20
Abb. 7:	Zustandsgraph der Spindelbetriebsarten	23
Abb. 8:	Zustandsgraph der Spindelbetriebsarten für digitale Antriebe (z.B. SERCOS).....	24
Abb. 9:	Referenzieren bei der Fahrt vom Referenznocken (ohne Nullimpuls).....	25
Abb. 10:	Fahren auf den Referenznocken mit Nullimpuls (1 Phase)	26
Abb. 11:	Fahren auf den Referenznocken ohne Nullimpuls (1 Phase).....	27
Abb. 12:	Referenzieren mit Nullimpuls ohne Referenzpunktnocken.....	28
Abb. 13:	Einfluss der Parameter beim Fahren auf Festanschlag	30
Abb. 14:	Einfluss der Parameter beim Fahren auf Festanschlag	35
Abb. 15:	Detektion des Nullimpulses erfolgt u.U. nicht zuverlässig	39
Abb. 16:	Aktivierungszeitpunktverschiebung der Nullimpulslogik stellt gleichen Nullimpuls sicher	40
Abb. 17:	Antriebssystem mit Referenznocken	45
Abb. 18:	Nockensignal-Pegel.....	45
Abb. 19:	Antriebssystem mit Nullimpuls.....	46

1 Übersicht

Aufgabe

Beim Referenzieren einer Maschinenachse wird das Lageistwertsystem der Maschinenachse

- mit dem Achskoordinatensystem der Maschine und
- der CNC

synchronisiert.

Eigenschaften

Alle Maschinenachsen, die positioniert werden sollen und keinen Geber besitzen (der einen absoluten Lageistwert liefert), müssen referenziert werden.

Geschwindigkeitsgeregelter oder nur endlosdrehender lagegeregelter Spindeln müssen nicht referenziert werden.

Für folgende Achstypen (P-AXIS-00018) ist eine Referenzpunktfahrt (RPF) möglich:

- Linearachsen
- Rundachsen
- Spindeln

Parametrierung

Die Referenzpunktfahrt muss für jede Achse in der Achsparameterliste parametrierung werden.

Weitere Informationen hierzu sind im Kapitel Parametrierung [▶ 41] zu finden.

Programmierung

Die Referenzpunktfahrt wird entweder über den NC-Befehl G74 beauftragt oder durch den Start der Betriebsart 'Referenzpunktfahrt'.

Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente

Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.

Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.

2 Beschreibung

Aufgabe der Referenzpunktfahrt

Das Lageistwertsystem einer Maschinenachse wird beim Referenzieren mit der Maschinengeometrie synchronisiert.

Referenzieren bedeutet: Den Zeitpunkt der Initialisierung der Achse mit dem gewünschten Achskordinatensystem zu synchronisieren.

Als Referenzpunktfahrt bezeichnet man den gesamten Vorgang inklusive Referenzieren bis zum Stillstand der Achse.



Achtung

Erst nach erfolgreichem Referenzieren werden die Achsen bezüglich ihrer Software-Endschalterpositionen überwacht.



Hinweis

Die Referenzpunktfahrt wird immer mit dem linearen Slope-Geschwindigkeitsprofil durchgeführt.



Hinweis

Achsposition nach Referenzpunktfahrt

Die Achse steht nach erfolgter Referenzpunktfahrt nicht auf ihrem Referenzpunkt. Ursache hierfür ist, dass beim Auftreten des Nocken-/Nullimpulssignals die Referenzposition übernommen und die Achse danach abgebremst wird. Die Achse steht also am Ende der Referenzpunktfahrt um den Bremsweg neben der Referenzposition.

Absolutmesssystem oder inkrementelles Messsystem

Maschinenachsen, die mit einem Absolutmesssystem ausgestattet sind, welches im gesamten Verfahrbereich des Antriebs eine eindeutige Achs- bzw. Schlittenposition liefert, müssen nicht referenziert werden. Dies kann über den Achsparameter P-AXIS-00014 (abs_pos-_gueltig) eingestellt werden.



Achtung

Für inkrementelle Messsysteme ist eine Referenzpunktfahrt erforderlich. Dazu muss der Achsparameter P-AXIS-00014 (abs_pos-_gueltig) = 0 gesetzt werden. Die dann erforderliche Referenzpunktfahrt ist nachfolgend näher beschrieben.

Strategien beim Referenzieren

Mit der Steuerung können folgende Strategien zum Referenzieren einer Achse durchgeführt werden:

- Referenzpunktfahrt mit Referenznocken, Referenzieren mit Nullimpuls
- Referenzpunktfahrt mit Referenznocken, Referenzieren mit Nocken (ohne Nullimpuls)
- Referenzieren (ohne Referenznocken) mit Nullimpuls
- Referenzpunktfahrt mit schnellem oder langsamem Reversieren
- Referenzieren auf Festanschlag [▶ 28]

Referenznocken

Mit dem Referenznocken wird eine Vorpositionierung vorgenommen und anschließend mit dem Nullimpuls vom Geber exakt referenziert. Ob die Achse auf oder neben dem Nocken steht, wird durch einen Nockenschalter ermittelt.

Es ist auch eine Referenzierung mit Nocken ohne Nullimpuls möglich. Dies ist z.B. bei Schrittmotoren neben dem Referenzieren mit „Fahren auf Festanschlag“ eine gängige Methode.

Wiederholgenauigkeit beim Referenzieren

Abhängig von der Referenzpunktfahrtstrategie und eingesetzter Hardware wird entweder durch das Nockensignal oder den Nullimpuls ein Latchen der Achsposition vorgenommen; somit ist ein geschwindigkeitsunabhängiges exaktes Referenzieren möglich.

Unterstützt die eingesetzte Hardware dies nicht, so hängt die Genauigkeit einer Referenzpunktfahrt entscheidend von der Geschwindigkeit ab, mit der auf den Nocken gefahren wird.

Die maximale Toleranz ergibt sich bei gewählter Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit durch die Abtastzeit der Funktionalität, welche die Positions- und Nockenerfassung durchführt.

Z.B. ergibt sich bei einer Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit von 6 m/min und einem Abtastraster von 2ms eine maximale Abweichung von 200 µm.




Abb. 1: Prinzipielle Anordnung der Endschalter und des Referenznockens einer Maschinenachse

Nullimpuls-Geber

Nach dem Vorpositionieren mit einem Referenznocken kann mit einem Nullimpuls-Geber sehr genau referenziert werden, wenn die Hardware ein Latchen des Zählerstandes beim Eintreffen des Nullimpulses unterstützt. Die Wiederholgenauigkeit des Referenzierens ist in diesem Fall unabhängig von der Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit. Referenzieren allein mit einem Impuls, der im Fahrbereich nur einmal und somit eindeutig auftreten kann, ist ebenfalls möglich. Dies wird häufig bei rotatorischen Achsen eingesetzt.



Hinweis

Montage des Nullimpuls-Gebers

Das Suchen des Nullimpulses wird vom NC-Kern nur bei betätigtem Referenznocken aktiviert. Der Geber sollte deshalb so montiert sein, dass der Nullimpuls etwa eine halbe Geberumdrehung nach Betätigung des Nockens eintritt. Damit ist ein reproduzierbares Referenzieren gegeben.

Fällt der Nullimpuls mit dem Nocken zusammen, so wird abhängig davon ob der Referenzschalter vor oder nach dem Auftreten des Nullimpulses betätigt wird, der Nullimpuls entweder erkannt oder nicht. Die Referenzierung der Achse kann damit um eine Geberumdrehung verschoben werden.

2.1 Schnittstellen der Referenzpunktfahrt

Die Abbildung zeigt die NC-Steuerung mit ihren für die Referenzpunktfahrt relevanten Schnittstellen. In den einzelnen Kanälen kann die Referenzpunktfahrt für die zugeordneten Achsen entweder in der

- Betriebsart „Referenzpunktfahrt“ oder mit dem
- NC-Befehl G74 im NC-Programm

beauftragt werden. Die Referenzpunktfahrt wird für jede einzelne NC-Achse in der Achsparameterliste parametriert.




Abb. 2: NC-Steuerung Übersicht

CNC-Schnittstelle

Bezüglich der Referenzpunktfahrt besitzt die CNC eine Objektschnittstelle mit denen

- von der GUI die Referenzpunktfahrt beauftragt und
- von der Steuerung der Achsstatus abgefragt werden kann.

HLI-Schnittstelle

Die HLI-Schnittstelle ist eine speichergekoppelte Schnittstelle, mit der die NC-Steuerung mit der PLC kommuniziert. Diese Schnittstelle ist in [HLI] ausführlich dokumentiert. Über die HLI-Schnittstelle kann:

- die Referenzpunktfahrt beauftragt und
- der Achsstatus abgefragt werden.

Das Nockensignal wird der NC über die HLI-Schnittstelle bereitgestellt. Das Einlesen des Nockensignals von der Peripherie und das Schreiben des Signals in die HLI-Schnittstelle ist in der SPS zu realisieren (siehe auch [HLI]).

Antriebsschnittstelle

Mit der Antriebsschnittstelle können NC-Achsen mit verschiedenen Antriebstypen an die Steuerung angeschlossen werden.

2.2 Beauftragung und Durchführung

Die Referenzpunktfahrt wird entweder um die Betriebsart „Referenzpunktfahrt“ oder durch den NC-Befehl **G74** kanalspezifisch beauftragt. Dieser Befehl kann entweder in einem Handsatz oder in einem NC-Programm ausgeführt werden.

Beim Referenzieren übernimmt die Achse die Referenzposition P-AXIS-00152 (pos_refpkt) aus der Achsparameterliste und hält an.

NC-Programm

Die Referenzpunktfahrt wird entweder gestartet:

- **implizit** in der Betriebsart Referenzpunktfahrt mit dem Standardreferenzpunktfahrt-Programm rpf.nc oder
- **explizit** mit einem beliebigen NC-Programm, dass in der Betriebsart 'Automatik' gestartet oder mit einem Handsatz, der in der Betriebsart MDI ausgeführt wird.

Referenzpunktfahrt-Reihenfolge der Achsen

Mit dem NC-Befehl G74 können die zu referenzierenden Achsen und die Reihenfolge, in der die Achsen die Referenzpunktfahrt durchführen sollen, angegeben werden. Es ist eine

- **sequentielle** und eine
- **parallele** Beauftragung der Achsen möglich.

Die mit den Achsnamen programmierten Werte legen die Referenzpunktfahrt-Reihenfolge fest. Für Achsen mit dem gleichen Wert wird die Referenzpunktfahrt gleichzeitig angestoßen (siehe auch [PROG]).



Programmierbeispiel

Sequentielle Beauftragung

Im folgenden Beispiel werden die Achsen Z, X, Y, A, und B nacheinander beauftragt; d.h. Z hat referenziert, bevor X mit der Referenzpunktfahrt beginnt usw.

```
...  
N10 G74 Z1 X2 Y3 A4 B5  
...
```

Dieser Modus kann z.B. erforderlich sein, um die Werkzeugachse Z zunächst aus dem Kollisionsbereich mit dem Werkstück bzw. anderen Achsen zu fahren. Danach werden die anderen Achsen referenziert.



Programmierbeispiel

Parallele Beauftragung

Im folgenden Beispiel erfolgt für die Achsen X, Y A und B die Referenzpunktfahrt parallel (gleichzeitig).

```
...  
N10 G74 X1 Y1 A1 B1  
...
```

Dieser Modus bietet sich wegen des geringeren Zeitbedarfs bei niedrigen Referenzverfahrge-
schwindigkeiten und großem Verfahrbereich der Achse an.

Ein anderer Grund können kinematischen Achskopplungen sein, die eine sequentielle Referenz-
punktfahrt nicht zulassen.



Programmierbeispiel

NC-Programm zum Referenzieren

Im folgenden Beispiel wird zuerst die Z-Achse referenziert und auf Sicherheitshöhe gefahren. Da-
nach werden im nächsten NC-Satz die Achsen X und Y parallel beauftragt und anschließend die
Achsen A und B ebenfalls parallel beauftragt. Zuletzt wird die Spindel S referenziert.

```
%RPF.NC  
N10 G74 Z1  
  (optional: Z auf Sicherheitshöhe fahren)  
N15 G01 G90 Z200 F500  
N20 G74 X1 Y1 A2 B2 S3  
...  
  (optional: Achsen auf Home-Position fahren)  
N30 G01 X0 Y20 Z0 A90 F1000  
N40 SPOS0 S500  
...  
N40 M30
```

Nach erfolgter Referenzpunktfahrt kann optional eine Positionierung der Achsen durch einen Ver-
fahrbefehl auf eine beliebige Position innerhalb der Softwareendschalter erfolgen. Weiterhin sind
hier auch beliebige Initialisierungen möglich.

Antriebsgeführtes Referenzieren

Unter antriebsgeführtem Referenzieren wird die selbstständige Durchführung der Referenzpunkt-
fahrt durch den Antrieb bezeichnet. Die NC-Steuerung beauftragt den Antrieb seine Achse zu re-
ferenzieren und erhält nach erfolgter Referenzpunktfahrt eine Bestätigung vom Antrieb, ob das
Referenzieren erfolgreich durchgeführt wurde.

Die Parametrierung der Referenzpunktfahrt erfolgt ausschließlich im Antrieb.

Die CNC unterstützt das antriebsgeführte Referenzieren von Antrieben mit SERCOS-Interface.



Hinweis

Außer P-AXIS-00014 gelten alle Referenzpunktfahrt-Parameter in der Achsparameterliste nur für das NC-geführte Referenzieren.

NC-geführtes Referenzieren

Beim NC-geführten Referenzieren wird der gesamte Ablauf der Referenzpunktfahrt von der NC-Steuerung bestimmt. Mit den Referenzpunktfahrt-Parametern in der Achsparameterliste kann die Referenzpunktfahrt für jede Achse parametrisiert werden. Abhängig von der gewählten Referenzpunktfahrtstrategie muss eventuell das Referenznockensignal auf dem HLI bereitgestellt werden.

Unterstützte Antriebstypen

Das NC-geführte Referenzieren wird für folgende Antriebstypen unterstützt:

- Antriebssimulation (durch digitalen Filter)
- Profidrive
- Terminal (+/-10V Antriebe mit Inkrementalgebern, transparenter Zugriff über Feldbusse)
- Lightbus
- Echtzeit Ethernet



Hinweis

Zur Zeit wird das NC-geführte Referenzieren bei Antrieben mit SERCOS Interface nur ohne Nullimpulssuche unterstützt.

Antriebssimulation

Die NC-Steuerung unterstützt den Antriebstyp „Simulation“, d.h. wenn z.B. im Rahmen der Maschineninbetriebnahme noch kein physikalischer Antrieb ($\pm 10V$, Schrittmotor,...) vorhanden ist oder die Steuerung komplett ohne physikalische Antriebe getestet werden soll, so kann jede Achse simuliert werden.

Auch bei diesem Antriebstyp kann eine Referenzpunktfahrt angewählt werden. Das Referenzieren dieser Achsen wird simuliert und kann durch entsprechende Parameter in der Achsparameterliste eingestellt werden.

Gantrykopplung

Bei Gantrykopplung kann die Referenzpunktfahrt der Gantry-Slaveachse mit dem Parameter P-AXIS-00074 unterdrückt werden. Die Referenzposition wird dann nach erfolgter Referenzpunktfahrt von der Gantry-Masterachse übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.

Im anderen Fall wird nach dem Referenzieren der Masterachse auch für die Gantry-Slaveachsen eine Referenzpunktfahrt ausgeführt. In beiden Fällen wird die jeweils andere mechanisch angekoppelte Achse mitgeführt.

2.3 Ablaufstrategien der Referenzpunktfahrt

Der Ablauf der Referenzpunktfahrt einer Maschinenachse ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie z.B.:

- Ist ein Referenznocken vorhanden?
- Wird ein Nullimpuls-Signal ausgelöst?
- Soll der Referenznocken mit Nockenspiel angefahren werden?

Die verschiedenen Ablaufstrategien der Referenzpunktfahrt werden in die folgenden Verfahren unterteilt und anschließend genauer betrachtet:

- Standard Referenzpunktfahrt
- Fliegende Referenzpunktfahrt für Spindeln
- Spezielle Referenzpunktfahrtverfahren

Standard Referenzpunktfahrt

Für die Standard Referenzpunktfahrt wird vorausgesetzt, dass ein Referenznockenschalter vorhanden ist und der Positionszähler durch ein Nocken- oder Nullimpulssignal gelatcht werden kann.

Der zeitliche Ablauf der Standard-Referenzpunktfahrt läuft in der Regel in 3 Phasen ab:

- Phase 1: Fahren auf den Referenznocken
- Phase 2: Fahren vom Referenznocken
- Phase 3: Fahren auf den Referenznocken mit Referenzieren

Die 3-phasige Standard Referenzpunktfahrt enthält 2 Richtungswechsel. Die Verfahrbewegungen können mit 2 unterschiedlichen Geschwindigkeiten parametrisiert werden.

Bei Varianten dieser Referenzpunktfahrt können einzelne Phasen übersprungen werden. Dabei kann sich die Referenzpunktfahrt bis auf eine Phase reduzieren. In diesem Fall wird dann kein Richtungswechsel durchgeführt.

Fliegende Referenzpunktfahrt für Spindelachsen

Die fliegende Referenzpunktfahrt ist nur für Spindelachsen verfügbar. Zum Richten einer Spindelachse, d.h. positionieren mit M19, muss die Spindelachse referenziert sein.

Wenn die Spindelachse noch nicht referenziert ist bzw. wenn der Referenzpunkt verloren wurde, führt die Spindelachse automatisch eine Referenzpunktfahrt durch. Diese fliegende Referenzpunktfahrt erfolgt bei drehender Spindelachse ohne Stillstand.

Spezielle Referenzpunktfahrtverfahren

In besonderen Fällen kann die Standard Referenzpunktfahrt nicht angewendet werden. Die folgenden speziellen Referenzpunktfahrtverfahren zeigen weitere Möglichkeiten auf, wie nach entsprechender Parametrierung eine Achse referenziert werden kann:

- Referenzieren bei der Fahrt vom Nocken
- Referenzieren ohne Reversieren
- Referenzieren nur mit Nullimpuls, ohne Referenznocken
- Referenzieren in Richtung des gültigen Verfahrbereichs durch Umkehrung der Referenzrichtung und Umkehrung des Nocken-Signalpegels
- Referenzieren durch Fahren auf Festanschlag

2.3.1 Standard Referenzpunktfahrt

Die Standard-Referenzpunktfahrt ist das in der Praxis gebräuchlichste Verfahren zum Referenzieren von Maschinenachsen.

Voraussetzung

- Die Standard-Referenzpunktfahrt setzt voraus, dass ein Referenznocken vorhanden ist.
- Die Standard-Referenzpunktfahrt führt das Nockenspiel der Maschinenachse durch.
- Für hohe Referenziergenauigkeit ist im allgemeinen eine Zählerhardware mit Latcheingang erforderlich.

Parametrierung	P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken)	0 , mit Referenznocken
	P-AXIS-00157 (ref_ohne_rev)	0 , mit Nockenspiel

Zeitlicher Ablauf

Der zeitliche Ablauf der Standard-Referenzpunktfahrt läuft in maximal 3 Phasen ab:

- Phase 1: Fahren auf den Referenznocken
- Phase 2: Fahren vom Referenznocken
- Phase 3: Fahren auf den Referenznocken mit Referenzieren

Die Abbildungen unten zeigen den Ablauf der Standard-Referenzpunktfahrt.

Nullimpuls

Beim Referenzieren mit Nullimpuls führt mit entsprechender Hardwareunterstützung das Eintreffen des Nullimpulses bei vorheriger Aktivierung des entsprechenden Strobe-Eingangs zum unmittelbaren Latchen des Zählerstandes. Somit hat die Verfahrensgeschwindigkeit beim Referenzieren mit Auswertung des Nullimpulses keinen Einfluss auf die Referenziergenauigkeit.

Ein Nullimpuls ist für die Standard-Referenzpunktfahrt nicht zwingend notwendig. Die Auswertung des Nullimpulses erfolgt in Phase 3 während des Referenzierens, bei betätigtem Referenznockenschalter.

Das Referenzieren ausschließlich mit Referenznocken ohne Nullimpuls vermindert die Referenziergenauigkeit abhängig von der Verfahrensgeschwindigkeit. Das Referenzieren ohne Nullimpuls ist in Abbildung 2-3 dargestellt.



Hinweis

In den folgenden Geschwindigkeits-Weg-Diagrammen sind die Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen vereinfacht als lineare Geraden dargestellt.




Abb. 3: Standard-Referenzpunktfahrt im Zeitbereich




Abb. 4: Standard-Referenzpunktfahrt

2.3.1.1 Phase 1: Fahren auf den Referenznocken

Parametrierung der Phase 1	P-AXIS-00158 (ref_richt)	Referenzierrichtung
	P-AXIS-00219 (vb_refmax)	Schnelle Referenziergeschwindigkeit

Start der Phase 1

Die Referenzpunktfahrt wird gestartet durch den NC-Befehl G74 oder durch den Start der Betriebsart Referenzpunktfahrt. Die Maschinenachse befindet sich im Stillstand und es erfolgt eine Vorbereitung der Referenzpunktfahrt.

Ausgangspunkt für die Phase 1 können 2 Situationen sein:

- Achse steht vor dem Nocken
- Achse steht auf dem Nocken

Achse steht vor dem Nocken

Die Maschinenachse beschleunigt auf die schnelle Referenzgeschwindigkeit P-AXIS-00219 (vb_refmax) in die Referenzrichtung P-AXIS-00158 (ref_richt). Über die HLI-Schnittstelle wird das Erreichen des Referenznockens der CNC-Steuerung mitgeteilt, worauf die Maschinenachse bis auf Stillstand abgebremst wird.

Die Phase 1 ist beendet und es wird mit der Phase 2 fortgesetzt.



Hinweis

Achse steht auf dem Nocken

Wenn beim Start der Referenzpunktfahrt der Referenznocken bereits betätigt ist, wird die Phase 1 nicht ausgeführt. Die Maschinenachse bleibt auf ihrer Ausgangslage stehen.

Die Phase 1 ist beendet und es wird mit der Phase 2 fortgesetzt.

2.3.1.2 Phase 2: Fahren vom Referenznocken

Parametrierung der Phase 2	P-AXIS-00064 (fast_from_cam)	Langsames oder schnelles Fahren vom Referenznocken.
	P-AXIS-00158 (ref_richt)	Referenzierrichtung
	P-AXIS-00219 (vb_refmax)	Schnelle Referenziergeschwindigkeit
	P-AXIS-00218 (vb_reflow)	Langsame Referenziergeschwindigkeit

Start der Phase 2

Die Phase 2 wird automatisch gestartet, wenn Phase 1 erfolgreich beendet wurde und die Maschinenachse auf dem Referenznocken steht.

Durchführung der Phase 2

Die Maschinenachse beschleunigt auf die parametrierte Referenzgeschwindigkeit und fährt entgegen der Referenzrichtung P-AXIS-00158 (ref_richt) vom Referenznocken. Das Verlassen des Referenznocksens wird der CNC-Steuerung mitgeteilt, worauf die Maschinenachse bis zum Stillstand abgebremst wird. Ob in der Phase 2 mit der langsamen oder schnellen Referenziergeschwindigkeit verfahren wird, wird durch den Parameter P-AXIS-00064 (fast_from_cam) festgelegt.

Die Phase 2 ist beendet und es wird mit der Phase 3 fortgefahren.

2.3.1.3 Phase 3: Fahren auf den Referenznocken mit Referenzieren

Parametrierung der Phase 3	P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse)	Mit oder ohne Nullimpuls
	P-AXIS-00158 (ref_riecht)	Referenzierrichtung
	P-AXIS-00218 (vb_reflow)	Langsame Referenziergeschwindigkeit z.B. 15000 [µm/s]

Start der Phase 3

Die Phase 3 wird automatisch gestartet, wenn Phase 2 erfolgreich beendet wurde und die Maschinenachse nicht mehr auf dem Referenznocken steht.

Die Suche der Referenzposition kann erfolgen durch:

- den Nullimpuls oder
- den Referenznocken.

Referenzieren mit Nullimpuls




Abb. 5: Referenzpunktfahrt in 3 Phasen, Referenzieren auf den Referenznocken mit Nullimpuls

Referenzieren mit Referenznocken




Abb. 6: Referenzpunktfahrt in 3 Phasen, Referenzieren auf den Referenznocken ohne Nullimpuls



Hinweis

Bei dieser Parametrierung erfolgt das Referenzieren bei der positiven Flanke des Nockensignals in der 3. Phase, also bei der Fahrt auf den Nocken.

Das Referenzieren erfolgt durch die Betätigung des Nockenschalters in der 3. Phase der Referenzpunktfahrt. Die Genauigkeit des Referenzierens ist bei diesem Verfahren festgelegt durch die Achsgeschwindigkeit (vb_reflow) in Phase 3 und durch die Abtastzeit, da die Positionsübernahme nur zu diskreten Zeitpunkten erfolgt und der Positionswert nicht wie bei der Nullimpulsauswertung gelatcht wird.

Dieses Verfahren findet z.B. Anwendung bei Schrittmotorapplikationen ohne Inkrementalgeber. Eine meist ausreichende Genauigkeit kann hier erreicht werden, wenn P-AXIS-00218 (vb_reflow) so initialisiert wird, dass sich der Motor in der 3. Phase mit einem Inkrement pro Abtastzyklus bewegt.

Dieses Verfahren kommt auch bei "trennbaren" Antrieben (Zahnstange, Ritzel) zum Einsatz, bei denen das Nullimpulssignal normalerweise nicht verwendet wird.

2.3.2 Fliegende Referenzpunktfahrt für Spindelachsen

Beschreibung

Zur Festlegung der Referenzpunktfahrtstrategie werden die Parameter P-AXIS-00157 (ref_ohne_rev) und P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken) verwendet.

- "ref_ohne_rev" definiert, ob ein Nockenspiel der Achse stattfinden soll.
- "ref_ohne_nocken" legt fest, ob bei der Referenzpunktfahrt nur das Nullimpulssignal oder auch das Nockensignal ausgewertet wird.

Die konventionelle Referenzpunktfahrt wird ausgeführt, wenn sowohl "ref_ohne_rev" als auch "ref_ohne_nocken" auf FALSE gesetzt werden.

Die Kombination, dass "ref_ohne_rev" auf FALSE und "ref_ohne_nocken" auf TRUE gesetzt wird, ist unsinnig, da für das Nockenspiel die Auswertung des Nockensignals notwendig ist.

Zur Ausführung einer fliegenden Referenzpunktfahrt ohne Reversieren aus dem Endlosdrehen ist die Variable "ref_ohne_rev" auf TRUE zu setzen. Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen für die verschiedenen RPF-Typen.

	ref_ohne_rev = FALSE	ref_ohne_rev = TRUE
ref_ohne_nocken = FALSE	konventionelle RPF	fliegende RPF mit Nocken
ref_ohne_nocken = TRUE	unzulässige Einstellung	fliegende RPF ohne Nocken

Bei konventionellen Achsen und Simulationsachsen wird die Lageregelung bei der RPF automatisch eingeschaltet, wenn diese vor der RPF ausgeschaltet war.

Für jede Getriebestufe existiert eine spezifische Referenzpunktposition, die im Achsmaschinen-datensatz angegeben wird.

Die CNC führt generell vor dem Richten der Spindelachse (M19, Getriebe-schaltposition bzw. Achsposition anfahren) automatisch eine Referenzpunktfahrt durch, wenn der Referenzpunkt nicht (mehr) gültig ist. Z.B. bei Überschreitung der maximalen Geberfrequenz durch zu hohe Drehzahl. Aus dem Endlosdrehen kann dies jedoch nur durchgeführt werden, wenn der Parameter „ref_ohne_rev“ auf TRUE gesetzt ist. Ansonsten erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung und der Übergang in den Fehlerzustand.



Hinweis

Beim antriebsgeführten Referenzieren von SERCOS-Antrieben muss der Mechanismus der automatischen RPF unterdrückt werden. Dazu ist im Achsmaschinen-datensatz im Achsmodus (P-AXIS-00015) das Bit ACHSMODE_KEINE_AUTO_RPF zu setzen.

2.3.2.1 Referenzpunktfahrt ohne Reversieren

Referenzpunktfahrt ohne Reversieren

Bei der RPF ohne Reversieren erfolgt bei Stillstand der Spindel ein Beschleunigen auf die Drehzahl P-AXIS-00218 (vb_reflow) aus dem Achsmaschinendatensatz. Die Spindel wird nicht an der Stromgrenze, sondern mit den Standard-Rampen beschleunigt. Die Drehrichtung wird mit der RPF-Richtung P-AXIS-00158 (ref_richt) initialisiert. Beim Initialisieren der Maschinendaten der Spindel wird bereits geprüft, ob eine Vorzugsrichtung für die Spindel vorgegeben ist. Stimmt diese nicht mit der angegebenen RPF-Richtung überein, so erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.

Wenn die Spindel eine RPF aus dem Endlosdrehen heraus durchzuführen hat, findet zunächst eine Beschleunigung bzw. Verzögerung auf die RPF-Drehzahl "vb_reflow" statt, bevor referenziert wird. Die Richtung für das Referenzieren entspricht der des Endlosdrehens.

Das Richten der Spindel mit programmierter Drehzahl und mit Eilgangdrehzahl erfolgt nach einer RPF ohne Bewegungsstopp. Das heißt, es findet eine **fliegende Referenzpunktfahrt** statt. Die Positionierung erfolgt in die Richtung, in welche die RPF durchgeführt wurde, auch wenn diese nicht mit der vorgegebenen Drehrichtung übereinstimmt.

Eine Referenzpunktfahrt ohne Reversieren der Spindel kann grundsätzlich auf zwei Arten durchgeführt werden. Die Art wird durch den Wert (TRUE/FALSE) der Variablen P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken) des Achsmaschinendatensatzes festgelegt.

Parametrierung ref_ohne_nocken 0


Einlesen des Nocken- und Nullimpulses

Zur Triggerung wird sowohl der Referenzpunktnocken, als auch der Nullimpuls verwendet.

Beim Referenzpunktnocken wird auf den 'nicht betätigt' - Flankenwechsel getriggert. D.h. falls der Nocken momentan betätigt ist, wird die Spindel so weit gedreht, bis der Nocken nicht betätigt ist.

Parametrierung ref_ohne_nocken 1

Zur Triggerung wird nur der Nullimpuls verwendet. Dieses Verfahren kann angewendet werden, wenn pro Spindelumdrehung nur ein Nullimpuls ausgelöst wird.

Spindelbetriebsarten (nicht SERCOS)

Abb. 7: Zustandsgraph der Spindelbetriebsarten

Referenzpunktfahrt mit SERCOS-Antrieben

Für SERCOS-Antriebe wird die antriebsgeführte Referenzpunktfahrt verwendet. Dies bedeutet, dass im Achsmaschinendatensatz der Spindel im Parameter „achs_mode“ das Bit ACHSMODE_KEINE_AUTO_RPF zu setzen ist, um ein automatisches Referenzieren zu verhindern. Die Parameter „ref_ohne_rev“ und „ref_ohne_nocken“ werden dann nicht mehr ausgewertet.



Hinweis

Bei einer Spindel mit SERCOS-Antrieb muss vor dem Richten explizit eine Referenzpunktfahrt durchgeführt worden sein (über das Automatik-Programm oder über einen Handsatz). Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Spindelbetriebsarten bei SERCOS

SERCOS




Abb. 8: Zustandsgraph der Spindelbetriebsarten für digitale Antriebe (z.B. SERCOS)

2.3.3 Spezielle Referenzpunktfahrverfahren

In besonderen Fällen kann die Standard-Referenzpunktfahrt nicht angewendet werden. Die folgenden speziellen Referenzpunktfahrverfahren zeigen weitere Möglichkeiten auf, wie nach entsprechender Parametrierung eine Achse referenziert werden kann.

- Referenzieren bei der Fahrt vom Nocken
- Referenzieren ohne Reversieren
- Referenzieren nur mit Nullimpuls, ohne Referenznocken
- Referenzieren in Richtung des gültigen Verfahrbereichs durch Umkehrung der Referenzrichtung und Umkehrung des Nocken-Signalpegels
- Referenzieren durch Fahren auf Festanschlag

2.3.3.1 Referenzieren bei der Fahrt vom Nocken



Hinweis

Durch eine einfache Maßnahme, nämlich durch Invertieren der Verfahrrichtung beim Referenzieren (`ref_riech`) und des Nockenschalter-Signalpegels (`cam_level`) wird mit der fallenden Flanke referenziert. Vorausgesetzt der Nockenschalter ist beim Start der Referenzpunktfahrt betätigt, so handelt es sich hier um eine 3-phasige Referenzpunktfahrt.

Dieses Verfahren hat dann Vorteile, wenn beim oben vorgestellten Verfahren die Referenzposition außerhalb des entsprechenden Softwareendschalters liegen würde. Für o.a. Beispiel ergeben sich folgende Änderungen:

Parametrierung	P-AXIS-00038 (<code>cam_level</code>)	0
	P-AXIS-00158 (<code>ref_riech</code>)	0




Abb. 9: Referenzieren bei der Fahrt vom Referenznocken (ohne Nullimpuls)

2.3.3.2 Referenzpunktfahrt ohne Reversieren

Referenzieren in 1 Phase

Das Referenzieren in einer Phase erfolgt ohne Richtungswechsel.

Beispiele für translatorische Achsen



Achtung

Das Referenzieren in einer Phase ist optional möglich, sollte aber in der Realität nicht verwendet werden. Dabei muss beachtet werden, dass beim Start der Referenzpunktfahrt die Achse nicht auf dem Referenznocken stehen darf.

Diese Prüfung ist von der PLC durchzuführen.

Parametrierung	P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken)	0, Referenznocken vorhanden
	P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse)	0, mit Nullimpuls
	P-AXIS-00157 (ref_ohne_rev)	1, kein Reversieren

Referenzieren mit Nullimpuls





Abb. 10: Fahren auf den Referenznocken mit Nullimpuls (1 Phase)

Referenzieren ohne Nullimpuls

Parametrierung	P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken)	0, Referenznocken vorhanden
	P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse)	1, kein Nullimpuls
	P-AXIS-00157 (ref_ohne_rev)	1, kein Reversieren


Abb. 11: Fahren auf den Referenznocken ohne Nullimpuls (1 Phase)

2.3.3.3 Referenzieren mit Nullimpuls ohne Referenznocken

Parametrierung	P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse)	0, mit Nullimpuls
	P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken)	1, ohne Referenznocken
	P-AXIS-00157 (ref_ohne_rev)	1, kein Reversieren
	P-AXIS-00158 (ref_richt)	Referenzierrichtung
	P-AXIS-00218 (vb_reflow)	langsame Referenziergeschwindigkeit

Ablauf




Abb. 12: Referenzieren mit Nullimpuls ohne Referenzpunktnocken

2.3.3.4 Referenzieren auf Festanschlag

Funktionalität verfügbar ab V3.1.3080.11

Beim Referenzieren auf Festanschlag handelt es sich um eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt. Die Achse wird dabei mit reduzierter Geschwindigkeit und begrenztem Drehmoment auf einen Festanschlag gefahren. Nach der Detektion des Festanschlages, wird anhand der vom Antrieb gesendete Istposition und dem parametrierem Referenzpunkt der Lageistwert der Maschinenachse mit dem Achskoordinatensystem der Maschine und der CNC synchronisiert.



Hinweis

Diese Art der Referenzpunktfahrt ist nur mit **SERCOS** und **CANopen** Antrieben möglich.

Bei Verwendung eines anderen Antriebstyps wird der Fehler ID 110371 ausgegeben.

Für DSE Antriebe mit einer Spindel wird die bestehende Referenzpunktfahrt auf einen Festanschlag unterstützt. Die Parametrierung hierfür ist unter „NC-geführtes Referenzieren auf Festanschlag bei DSE-Antrieben [▶ 33]“ zu finden.

2.3.3.4.1 Ablauf beim Referenzieren auf Festanschlag

Für das Referenzieren auf Festanschlag muss im Antrieb die Schleppabstandsüberwachung ausgeschaltet oder der Grenzwert entsprechend größer eingestellt werden. Des Weiteren muss das maximale Drehmoment des Antriebes begrenzt werden.

Dies erfolgt durch Schreiben der Antriebsparameter an den Antrieb. Während der Referenzpunktfahrt werden die Detektionskriterien geprüft. Diese bestehen aus dem Schleppabstand, der Geschwindigkeit, und dem Antriebsmoment und können einzeln oder als Kombination zur Detektion des Festanschlags verwendet werden. Wird der Festanschlag detektiert, so wird die vom Antrieb gesendete Istposition in der CNC übernommen. Danach wird die Achse noch um den parametrisierten Rückzugsweg vom Festanschlag weggefahren.



Hinweis

Achsposition nach Referenzpunktfahrt

Die Achse steht nach erfolgter Referenzpunktfahrt nicht auf ihrem Referenzpunkt. Ursache hierfür ist, der Rückzugsweg um welchen nach Erreichen des Festanschlags zurückgefahren wird.

2.3.3.4.2 Parametrierung

Beim Referenzieren auf Festanschlag sind folgende Parameter von Bedeutung:

Parameter ID	Parameter	Beschreibung
P-AXIS-00270	getriebe[i].slope_type	Slopetyp
P-AXIS-00299	kenngr.homing_type	Art der Referenzpunktfahrt (TORQ)
P-AXIS-00333	getriebe[i].homing.torq_move_velocity	Geschwindigkeit bei der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00334	getriebe[i].homing.torq_move_acceleration	Beschleunigung bei der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00344	kenngr.homing.torq_min_distance	Minimaldistanz bevor ein Festanschlag erkannt werden kann.
P-AXIS-00345	kenngr.homing.torq_max_distance	Maximaler Fahrtweg bei der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00346	kenngr.homing.torq_homing_dir	Richtung der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00347	kenngr.homing.torq_detect_velocity_limit	Prozentuale Restgeschwindigkeit, bei welcher der Anschlag als detektiert gilt.
P-AXIS-00348	kenngr.homing.torq_retraction_distance	Rückzugsweg nach Detektion des Festanschlags
P-AXIS-00349	kenngr.homing.torq_homing_position	Position des Festanschlags
P-AXIS-00350	kenngr.homing.torq_detect_time	Mindestzeit, welche die Detektionskriterien erfüllt sein müssen um einen Anschlag zu detektieren.

Parameter ID	Parameter	Beschreibung
P-AXIS-00819	kenngr.homing.torq_detect_pos_lag_limit	Schleppabstand, bei dem der Anschlag als detektiert gilt.
P-AXIS-00820	kenngr.homing.torq_detect_torque_limit	Prozentuales Drehmoment, bei welchem der Anschlag als detektiert gilt.

Die speziellen Detektionskriterien können einzeln oder in beliebiger Kombination verwendet werden. Es muss jedoch mindestens eines verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, so wird auf die nachfolgenden allgemeinen Detektionsparameter für die Festanschlagserkennung zurückgegriffen.




Abb. 13: Einfluss der Parameter beim Fahren auf Festanschlag

Allgemeinen Detektionsparameter für die Festanschlagserkennung.

Parameter ID	Parameter	Beschreibung
P-AXIS-00769	antr.fixed_stop.detect.pos_lag_limit	Schleppabstand, bei dem der Anschlag als detektiert gilt.
P-AXIS-00817	antr.fixed_stop.detect.detect_velocity_limit	Prozentuale Restgeschwindigkeit, bei welcher der Anschlag als detektiert gilt.
P-AXIS-00818	antr.fixed_stop.detect.detect_torque_limit	Prozentuales Drehmoment, bei welchem der Anschlag als detektiert gilt.

Sind diese ebenfalls nicht parametrierbar, so wird das Kriterium für die Detektion des Festanschlags nicht verwendet.

2.3.3.4.3 Antriebsparameter

Beim Referenzieren auf Festanschlag ist es notwendig das Antriebsdrehmoment zu reduzieren und die Schleppabstandsüberwachung im Antrieb auszuschalten. Dafür werden die Antriebsparameter verwendet, welche auch beim „Fahren auf Festanschlag“ verwendet werden.

Parameter ID	Parameter
P-AXIS-00719	antr.fixed_stop.drive_ident[i].id
P-AXIS-00720	antr.fixed_stop.drive_ident[i].commu
P-AXIS-00721	antr.fixed_stop.drive_ident[i].wr_ident
P-AXIS-00722	antr.fixed_stop.drive_ident[i].data_type
P-AXIS-00723	antr.fixed_stop.drive_ident[i].startup_value
P-AXIS-00724	antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_type
P-AXIS-00725	antr.fixed_stop.drive_ident[i].max_limit
P-AXIS-00726	antr.fixed_stop.drive_ident[i].min_limit
P-AXIS-00727	antr.fixed_stop.drive_ident[i].mask
P-AXIS-00728	antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_factor
P-AXIS-00729	antr.fixed_stop.drive_ident[i].active_value
P-AXIS-00730	antr.fixed_stop.drive_ident[i].use_startup_value
P-AXIS-00731	antr.fixed_stop.drive_ident[i].rd_ident
P-AXIS-00821	antr.fixed_stop.drive_ident[i].default_ident

Die Antriebsparameter werden zu Beginn der Referenzpunktfahrt an den Antrieb geschrieben und nach Beendigung oder im Fall eines Fehlers wieder zurückgesetzt.

2.3.3.4.4 Antriebssimulation

Die NC-Steuerung unterstützt den Antriebstyp „Simulation“ (P-AXIS-00020), d.h. wenn z.B. im Rahmen der Maschineninbetriebnahme noch kein physikalischer Antrieb ($\pm 10V$, Schrittmotor, ...) vorhanden ist oder die Steuerung komplett ohne physikalische Antriebe getestet werden soll, so kann jede Achse simuliert werden.

Auch bei diesem Antriebstyp kann eine Referenzpunktfahrt angewählt werden. Das Referenzieren dieser Achsen wird simuliert und kann durch entsprechende Parameter in der Achsparameterliste eingestellt werden. Beim Referenzieren auf Festanschlag ist der Parameter P-AXIS-00822 erforderlich, welcher die Distanz angibt nach welcher der Anschlag detektiert werden soll.

2.3.3.4.5 Gantrykopplung

Bei Gantrykopplung kann die Referenzpunktfahrt der Gantry-Slaveachse mit dem Parameter P-AXIS-00074 unterdrückt werden. Die Referenzposition wird dann nach erfolgter Referenzpunktfahrt von der Gantry-Masterachse übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.

Im anderen Fall wird nach dem Referenzieren der Masterachse auch für die Gantry-Slaveachsen eine Referenzpunktfahrt ausgeführt. In beiden Fällen wird die jeweils andere mechanisch angekoppelte Achse mitgeführt.



Hinweis

Der Rückzugsweg nach Detektion des Festanschlags der Masterachse (P-AXIS-00348) muss größer sein als die resetbare Wegdifferenz (P-AXIS-00072) der Slaveachsen. Dies gewährleistet ein sicheres Ausfahren der Gantrydifferenz.

Ist dies nicht der Fall, so wird die resetbare Distanz auf den Wert des Rückzugsweg gesetzt und die Warnung ID 70651 ausgegeben.



Hinweis

Bei Gantry-Slaveachsen wird als Rückzugsweg nach Detektion des Festanschlags, der in der Masterachse parametrisierte Rückzugsweg verwendet.



Achtung

Bei einer Gantrykonfiguration müssen die Anschläge aller Gantryachsen so positioniert sein, dass diese zeitgleich erkannt werden.

2.3.3.4.6 Beispielparametrierung eines SERCOS Antriebs

```

kenngr.homing_type                TORQ
kenngr.homing.torq_homing_position 100000 # [0.1µm]
kenngr.homing.torq_homing_dir      POSITIVE
kenngr.homing.torq_retraction_distance 50000 # [0.1µm]
kenngr.homing.torq_max_distance    200000 # [0.1µm]
kenngr.homing.torq_min_distance     0 # [0.1µm]
kenngr.homing.torq_detect_time     25000 # [µs]
kenngr.homing.torq_detect_pos_lag_limit 2000 # [0.1µm]
kenngr.homing.torq_detect_velocity_limit 300 # [0.1%]
kenngr.homing.torq_detect_torque_limit 600 # [0.1%]

getriebe[0].homing.torq_move_acceleration 50 # [mm/s^2]
getriebe[0].vb_not_referenced           2000 # [µm/s]

antr.fixed_stop.drive_ident[0].id      TORQUE_LIMIT
antr.fixed_stop.drive_ident[0].commu   ACYCLIC
antr.fixed_stop.drive_ident[0].wr_ident S_0_0092
antr.fixed_stop.drive_ident[0].data_type UNS16
antr.fixed_stop.drive_ident[0].startup_value 1000
antr.fixed_stop.drive_ident[0].scaling_type UNSCALED
antr.fixed_stop.drive_ident[0].max_limit 1000
antr.fixed_stop.drive_ident[0].min_limit 0
antr.fixed_stop.drive_ident[0].mask     NOT_USED
antr.fixed_stop.drive_ident[0].scaling_factor 1
antr.fixed_stop.drive_ident[0].active_value 50
antr.fixed_stop.drive_ident[0].use_startup_value 0
antr.fixed_stop.drive_ident[0].rd_ident # Leerstring
antr.fixed_stop.drive_ident[0].default_ident 0
    
```



```
antr.fixed_stop.drive_ident[1].id          MON_WINDOW
antr.fixed_stop.drive_ident[1].commu       ACYCLIC
antr.fixed_stop.drive_ident[1].wr_ident    S-0-0159
antr.fixed_stop.drive_ident[1].data_type   UNS32
antr.fixed_stop.drive_ident[1].startup_value 7000
antr.fixed_stop.drive_ident[1].scaling_type UNSCALED
antr.fixed_stop.drive_ident[1].max_limit    429496729
antr.fixed_stop.drive_ident[1].min_limit    0
antr.fixed_stop.drive_ident[1].mask        NOT_USED
antr.fixed_stop.drive_ident[1].scaling_factor 1
antr.fixed_stop.drive_ident[1].active_value 429496728
antr.fixed_stop.drive_ident[1].use_startup_value 0
antr.fixed_stop.drive_ident[1].rd_ident    # Leerstring
antr.fixed_stop.drive_ident[1].default_ident 0
```

2.3.3.5 NC-geführtes Referenzieren auf Festanschlag bei DSE-Antrieben

Damit diese Art der Referenzierung genutzt werden kann, muss der Achsparameter P-AXIS-00299 (kenngr.homing.homing_type) mit dem Wert **TORQ** parametrieren werden.

Diese Art der Referenzierung ist für folgende Antriebsschnittstellen (s. P-AXIS-00020) implementiert:

Wert	Bedeutung
0x0004	Antriebssimulation
0x0009	Generische Antriebsschnittstelle

Zur Festlegung, wie die Referenzpunktfahrt beim Fahren auf einen Festanschlag abläuft, sind weitere allgemeine Parameter mit Werten zu belegen. Sie sind in der Achsliste mit dem Präfix kenngr.homing. versehen, siehe Tabelle:

Allgemeine Parameter für das Referenzieren auf Festanschlag

Name	Dimension	Wertebereich	Beschreibung
torq_min_distance (P-AXIS-00344)	0,1 µm	< torq_max_distance	Mindestweg bis zur Detektierung der Referenzposition
torq_max_distance (P-AXIS-00345)	0,1 µm	0 ... MAX_SGN23	Maximalweg bis zur Detektierung der Referenzposition
torq_homing_dir (P-AXIS-00346)		[POSITIVE, NEGATIVE]	Richtung der Referenzpunktfahrt
torq_detect_velocity_limit (P-AXIS-00347)	0,1 %	0 ... 1000	Geschwindigkeitsgrenzwert zur Detektierung der Referenzposition
torq_retraction_distance (P-AXIS-00348)	0,1 µm	MAX_SGN32	Rückzugsweg nach erkennen der Referenzposition
torq_homing_position (P-AXIS-00349)	0,1 µm	MAX_SGN32	Referenzposition
torq_detect_time (P-AXIS-00350)	µs	MAX_UN32	Mindestzeit, die das Grenzmoment überschritten sein muss, damit die Referenzposition erkannt wird.

Die Parameter, die von der Getriebestufe abhängen, sind mit dem Präfix **getriebe[X].homing** versehen. Wobei für **X** eine Ordnungszahl für die jeweilige Getriebestufe eingetragen ist, siehe Tabelle:

Getriebestufen-spezifische Parameter für das Referenzieren auf Festanschlag

Name	Dimension	Wertebereich	Beschreibung
torq_move_acceleration (P-AXIS-00334)	mm/s ²	<= a_max	Beschleunigung
torq_move_velocity (P-AXIS-00333)	µm/s	<= vb_max	Geschwindigkeit für Achsbewegung
torq_move_torque_limit (P-AXIS-00342)	0,1 %	0 ... 1000	Prozentualer Drehmomentgrenzwert für Bewegung.
torq_detect_torque_limit (P-AXIS-00343)	0,1 %	0 ... 1000	Grenzmoment für die Detektion der stehenden Achse. Prozentualer Wert bezogen auf torq_move_torque_limit.

Nachstehende Grafik zeigt, auf welche Weise die aufgeführten Parameter Einfluss beim Fahren auf Festanschlag besitzen.




Abb. 14: Einfluss der Parameter beim Fahren auf Festanschlag

2.4 Überwachungen während der Referenzpunktfahrt

2.4.1 Wegüberwachung

Durch den Parameter P-AXIS-00412 kann für Spindeln und rotatorische Achsen eine Wegüberwachung durchgeführt werden.

Dabei wird geprüft, ob die Referenzposition innerhalb eines mit P-AXIS-00412 parametrierbaren Abstandes von der Startposition der Referenzpunktfahrt gefunden wurde. Gemeint ist, ob z.B. der Referenznocken und/oder der Nullimpuls gefunden wurde.

2.5 Überwachungen nach der Referenzpunktfahrt

2.5.1 Referenzverlust (Referenzüberwachung)



Hinweis

Eine Referenzüberwachung ist aktuell nur für den Antriebstyp (siehe P-AXIS-00020) SERCOS möglich. Bei allen anderen Antriebstypen wird bei Aktivierung der Referenzüberwachung die Fehlermeldung ID 110548 ausgegeben.

Motivation

In manchen Fällen ist es wünschenswert, zu prüfen, ob eine einmal referenzierte Achse ihren Referenzbezug verloren hat.

Beispielsweise kann es bei der Verwendung von Absolutwertgebern, die interne Arbeitsdaten in einem batteriegepufferten Speicher ablegen, nach einigen Jahren dazu kommen, dass die Pufferbatterie leer ist, und damit der Absolutwertgeber eine falsche Position liefert.

Ebenso kann es bei der Parametrierung von Antriebsverstärkern beim Ändern von tiefgreifenden Parametern dazu kommen, dass eine bereits referenzierte Achse ihren Referenzbezug wieder verliert.

In beiden Fällen führt dies zu einer unerwarteten Verschiebung der vom Antrieb gelieferten Position gegenüber der mechanischen Achsposition, was zu einer Beschädigung der Maschine führen kann.

Um dies zu verhindern, wurde die Möglichkeit geschaffen zu prüfen, ob eine Achse ihren Referenzbezug verloren hat.

Wirkungsweise

Bei der Referenzüberwachung wird ein im Antriebsregler gebildetes Signal, das anzeigt, ob die jeweilige Achse referenziert ist, über die zyklischen Prozessdaten in die CNC übertragen. Dort wird geprüft, ob der erwartete Zustand dieses Signals korrekt ist. Dieses ‚Achse ist referenziert‘-Signal wird im Weiteren als Referenzsignal bezeichnet.

Beispielsweise ist für einen Absolutwertgeber sofort nach Beginn der zyklischen Datenübertragung die Achse referenziert.

Bei einer Achse ohne Absolutwertgeber ist die Achse referenziert, sobald eine antriebsgeführte Referenzpunktfahrt erfolgreich abgeschlossen ist.

Die CNC-Steuerung hat die Möglichkeit, das vom Antrieb gelieferte Referenzsignal mit dem intern berechneten erwarteten Referenzsignal zu vergleichen und bei Abweichungen eine Fehlermeldung auszugeben.

Parametrierung

Durch die Parametrierung wird im Wesentlichen die Übertragung des Referenzsignals vom Antrieb in die CNC festgelegt.

Hierzu ist im Achsparameter P-AXIS-00426 der Name des zyklischen Prozessdatums, der das Referenzsignal überträgt, anzugeben.

Wenn das Referenzsignal in einem der Echtzeitstatusbits des SERCOS-Statuswortes übertragen wird, ist in P-AXIS-00426 der Wert „S-0-0135“ einzutragen. Das Signalstatuswort muss nicht explizit in den Eingangsprozessdaten konfiguriert werden, da es automatisch konfiguriert ist.

Falls der in P-AXIS-00426 konfigurierte Name nicht in den zyklischen Eingangsprozessdaten gefunden wurde, wird die Fehlermeldung ID 70401 ausgegeben und die Referenzüberwachung deaktiviert.

Aktivierung/ Wirkung

Die Referenzprüfung wird aktiviert, sobald gültige Werte für die Achsparameter P-AXIS-00425 und P-AXIS-00426 konfiguriert wurden.

Bei aktiver Referenzprüfung wird die Fehlermeldung ID 70400 ausgegeben, sobald die CNC eine Diskrepanz zwischen dem vom Antrieb gelieferten Referenzsignal und dem CNC-internen Referenzsignal erkennt.



Beispiel

Parametrierung Beispiel 1

Für einen SERCOS-Antrieb soll eine Referenzprüfung durchgeführt werden. Das Referenzsignal soll dabei über das Echtzeitstatusbit 1 übertragen werden.

Parametrierung im Antrieb:

Im Antrieb muss dem Echtzeitsteuerbit 1 das Referenzsignal zugewiesen werden. Dies geschieht, indem dem Antriebsparameter S-0-305 (Zuweisung Echtzeitstatusbit 1) der Wert S-0-403 (Status Lageistwert) zugewiesen wird.

Achsparameter:

Da das Referenzsignal aus dem Echtzeitstatusbit des Statuswortes gelesen wird, ist in P-AXIS-00426 der Wert „S-0-0135“ einzutragen.

Im Statuswort ist das Echtzeitstatusbit 1 das Bit mit der Nummer 6 (von 0 an gezählt), daher ist in P-AXIS-00425 der Wert 6 einzutragen

```
antr.homing_check.element_name      S-0-0135
antr.homing_check.bit_nr            6
```



Beispiel

Parametrierung Beispiel 2

Für einen SERCOS-Antrieb soll eine Referenzprüfung durchgeführt werden. Das Referenzsignal soll dabei über Bit 2 des Antriebsparameters P-0-4078 übertragen werden.

Parametrierung im Antrieb:

In den zyklischen Prozessdaten des Antriebs muss der Parameter P-0-4078 konfiguriert werden.

Achsparemeter:

Da das Referenzsignal aus P-0-4078 gelesen wird, ist in P-AXIS-00426 der Wert „P-0-4078“ einzutragen.

In P-0-4078 ist das Referenzsignal das Bit mit der Nummer 2 (von 0 an gezählt), daher ist in P-AXIS-00425 der Wert 2 einzutragen

```
antr.sercos.at[1].ident_nr      36846
antr.sercos.at[1].ident_len    2
antr.sercos.at[1].nc_ref      P-0-4078

antr.homing_check.element_name P-0-4078
antr.homing_check.bit_nr      2
```

2.6 Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik

Aktivierung

Im Parameter „kenngr.shift_offset_zero_pulse_activation“ P-AXIS-00494 kann bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt (s. P-AXIS-00299) ein Wegoffset angegeben werden, um den das Aktivieren der Nullimpulslogik nach Betätigen des Referenzschalters verzögert wird.

In der Grundeinstellung ist dieser Parameter 0. Die Nullimpulslogik wird sofort bei Betätigen des Referenzschalters scharfgeschaltet.

Wirkungsweise

Falls Referenzschalter und Nullimpuls sehr nahe beieinander liegen, kann dadurch die Detektion des Nullimpulses u.U. nicht mehr zuverlässig erfolgen, da je nach Auslöseschnelligkeit des Referenzschalters der nächste oder erst der übernächste Nullimpuls gefunden wird; siehe folgende Abbildung:




Abb. 15: Detektion des Nullimpulses erfolgt u.U. nicht zuverlässig

Durch Verschieben des Aktivierungszeitpunkts der Nullimpulslogik kann auch in diesem Fall sichergestellt werden, dass immer der gleiche Nullimpuls bei der Referenzpunktfahrt gefunden wird:




Abb. 16: Aktivierungszeitpunktverschiebung der Nullimpulslogik stellt gleichen Nullimpuls sicher



Hinweis

Nach einer Referenzpunktfahrt kann der Positionsoffset zwischen Betätigen des Referenzschalters und Detektion des Nullimpulses über das CNC-Objekt „reference cam – zero pulse offset“ ausgelesen werden:

- Task Geo,
- Index-Group: 0x20300
- Index-Offset: $0x10000 * (\text{achs_index} + 1) + 0x11C$

Beispiele

1. Achse -> Index-Offset 0x1011C
3. Achse -> Index-Offset 0x3011C

3 Parametrierung

Die Referenzpunktfahrt wird achsspezifisch in der Achsparameterliste einer Achse parametriert. Diese gliedern sich entsprechend ihrer Aufgabe in:

- Systemparameter und
- Ablaufparameter

Systemparameter

Mit den Systemparametern werden maschinenspezifische Einstellungen des Antriebssystems vorgenommen. Folgende Informationen werden mit diesen Parametern der Steuerung mitgeteilt:

- Ist die Achse mit Referenznocken ausgestattet?
- Wird Nullimpuls oder Nocken-Signal zum Referenzieren eingesetzt?
- Welchen Signalpegel liefert der Nocken im betätigten Zustand?

Ablaufparameter

Die Ablaufparameter legen das Verhalten während der Referenzpunktfahrt fest. Dazu gehört beispielsweise:

- Die Geschwindigkeit, mit der in den einzelnen Referenzpunktfahrtphasen gefahren wird.
- Die Fahrtrichtung, in der die Referenzpunktfahrt begonnen bzw. durchgeführt wird.
- Die Anzahl der Phasen (einphasig oder mehrphasig) bis zum Referenzieren.

Wirksamkeit der Parameter

Das Kapitel „Wirksamkeit der Parameter“ [► 49] gibt eine Übersicht, über die Wirksamkeit der Referenzpunktfahrt-Parameter in Abhängigkeit von der verwendeten Referenzpunktfahrt-Strategie.

3.1 Systemparameter

3.1.1 Antriebstypen

Im Parameter P-AXIS-00020 wird der Antriebstyp der Achse eingestellt. Bei bestimmten Antriebstypen wie z.B. Simulation sind nur wenige referenzpunktfahrtspezifische Parameter von Bedeutung.

P-AXIS-00020 (antr_typ)

1. +/-10V Antriebe mit Inkrementalgebern unter Nutzung einer Funktionsbibliothek für den I/O-Zugriff (Option)
2. SERCOS
3. Profidrive
4. Antriebssimulation (durch digitalen Filter)
5. Lightbus
6. Terminal (+/-10V Antriebe mit Inkrementalgebern, transparenter Zugriff über Feldbusse)
7. Echtzeit-Ethernet

3.1.1.1 Simulations-Achse

Referenzpunktfahrtsimulation

Für Spindelachsen muss hierbei die Variable P-AXIS-00157 (ref_ohne_rev) im Achsmaschinendatensatz auf TRUE gesetzt werden.

Die Referenzpunktfahrt wird bei der Antriebssimulation automatisch ohne Nocken durchgeführt. Der Ablauf der Referenzpunktfahrt entspricht der bei konventionellen Antrieben.

Die Wegstrecke bis zum Eintreffen des Nullimpuls muss in der Variablen P-AXIS-00161 (rpf_weg_bis_nip) im Achsmaschinendatensatz eingestellt werden.

3.1.1.2 SERCOS Achse

Referenzpunktfahrt für SERCOS

SERCOS Achsen können auf die folgenden Arten referenziert werden:

(Der Typ der durchzuführenden Referenzpunktfahrt wird im Achsparameter P-AXIS-00299 (homing_type) festgelegt.)

- Antriebsgeführt (Standard).
In diesem Fall sind als CNC Parameter nur P-AXIS-00014 (abs_pos_gueltig) und P-AXIS-00015 (achs_mode) zu parametrieren. Der Ablauf der Referenzpunktfahrt ist im Antrieb einzustellen
- CNC-geführt mit Nullimpulslatch.
- CNC-geführt mit Nullimpulslatch über Messeingang
- CNC-geführt auf Encoderüberlauf.

Antriebsgeführte Referenzpunktfahrt

Die antriebsgeführte Referenzpunktfahrt ist die Standard-Einstellung für SERCOS-Achsen.

Bei der antriebsgeführten Referenzpunktfahrt startet die CNC das SERCOS-Kommando S-0-148 im Antrieb und wartet auf dessen Quittierung durch den Antrieb. Nach erfolgter Quittierung übernimmt die CNC die Antriebssollwerte als CNC-interne Sollwerte.

Die Parametrierung des Ablaufs der Referenzpunktfahrt sowie der Referenzposition des Antriebs erfolgt komplett im Antrieb.

Der Referenzschalter ist am Antrieb anzuschließen.

Dieser Referenzpunktfahrt-Type wird eingestellt, indem dem Achsparameter P-AXIS-00299 (homing_type) der Wert `DRIVE_CONTROLLED` zugewiesen wird.

Für SERCOS-Achsen, deren Lageregelung in der Steuerung durchgeführt wird, ist keine antriebsgeführte Referenzpunktfahrt möglich.

CNC geführt mit Nullimpulslatch über S-0-146

Bei der CNC geführten Referenzpunktfahrt stehen alle in Kapitel Ablaufstrategien der Referenzpunktfahrt [► 14] beschriebenen Ablaufvarianten zur Verfügung.

Die Nullimpulssuche wird durch Ausführen des SERCOS-Kommandos S-0-146 im Antrieb durchgeführt. Nach der Erfassung des Nullimpulses im Antrieb wird antriebsintern die Istposition auf die Referenzposition umgeschaltet und diese Position von der CNC übernommen.

Die Einstellung der Referenzposition erfolgt über den Achsparameter P-AXIS-00152 (pos_refpkt). Dieser wird beim Start der Referenzpunktfahrt an den Antrieb übertragen.

Dieser Referenzpunktfahrt-Type wird eingestellt, indem dem Achsparameter P-AXIS-00299 (homing_type) der Wert `CNC_CONTROLLED` zugewiesen wird.

Dem Achsparameter P-AXIS-00299 (homing_without_zero_pulse) ist der Wert 0 zuzuweisen; die Verwendung des antriebsinternen Nullimpulslatches wird durch den Parameter P-AXIS-00386 (drive_supports_cnc_homing) aktiviert.

Für den Ablauf der Nullimpulssuche muss im Parameter P-AXIS-00388 [► 70] (cnc_homing_encoder) der Geber eingetragen werden, mit dem die Referenzpunktfahrt gemacht werden soll.

Weiter müssen zur Steuerung des Ablaufs der Referenzpunktfahrt Steuer- und Statusinformationen zwischen Antrieb und CNC übertragen werden. Dies kann entweder über die Echtzeitbits im Steuer- oder Statuswort des Antriebs erfolgen oder über die Signal-, Steuer- und Statusworte. Hierzu wird im Achsparameter P-AXIS-00387 (cnc_homing_rt_bit_layout) eingestellt, wie diese Bits übertragen werden. Passend zum eingestellten Wert von P-AXIS-00387 ist auch die Zuweisung der Steuer- und Statusbits im Antrieb vorzunehmen. Bei der Verwendung des Signalsteuer- und Statuswortes sind diese in den zyklischen Prozessdaten zu konfigurieren.

Der Referenzschalter wird in der CNC ausgewertet, er kann entweder über das HLI oder über die Echtzeitstatusbits des Statuswortes an die CNC übertragen werden, siehe P-AXIS-00321 (reference_cam_signal).

Ein Parametrierungsbeispiel ist in Kapitel SERCOS mit Nullimpulslatch mit S-0-146 [► 52] zu sehen.

CNC geführt mit herstellerspezifischem Nullimpuls latch AX5000

Für AX5000-Antriebe der Firma Beckhoff besteht die Möglichkeit, ein Nullimpuls latch durch Verwendung der antriebsinternen Latch-Logik ohne Verwendung des Kommandos S-0-146 durchzuführen. Hierbei wird der gelatchte Nullimpuls als Messwert an die CNC übertragen. Hierzu ist die CNC für Messen mit einem SERCOS-Antrieb zu parametrieren (siehe Funktionsbeschreibung [FCT-C4]), zusätzlich ist im Antrieb Latchereignis das Auftreten des Nullimpulses zu konfigurieren. Das verwendete Echtzeitsteuer- und Echtzeitstatusbit ist der CNC im Parameter kenngr.echtzeit_bit_nr (P-AXIS-00060) mitzuteilen. Informationen zur Antriebsparametrierung sind der Herstellerdokumentation zu entnehmen.

Bei der CNC geführten Referenzpunktfahrt stehen alle im Kapitel Ablaufstrategien der Referenzpunktfahrt [▶ 14] beschriebenen Ablaufvarianten zur Verfügung.

Die Einstellung der Referenzposition erfolgt über den Achsparameter P-AXIS-00152 (pos_refpkt).

Dieser Referenzpunktfahrt-Type wird eingestellt, indem dem Achsparameter P-AXIS-00299 (homing_type) der Wert `CNC_CONTROLLED` zugewiesen wird.

Dem Achsparameter P-AXIS-00299 (homing_without_zero_pulse) ist der Wert 0 zuzuweisen.

CNC geführt auf Encoderüberlauf

Falls der im Antrieb verwendete Geber eine Absolutposition innerhalb einer Motorumdrehung liefert (das bedeutet, die Geberposition ändert sich nicht, wenn der Antrieb aus- und wiedereingeschaltet wird), kann anstelle des Nullimpulses der Geberüberlauf zum Referenzieren verwendet werden.

Hierbei wird eine einstellbare Anzahl von Bits des Positionswertes vom Geber ausmaskiert und geprüft, wann diese Position überläuft. Durch diesen Encoderüberlauf ist eine mechanische Motorposition innerhalb einer Motorumdrehung eindeutig gekennzeichnet und kann damit zur Referenzierung verwendet werden.

Bei der CNC-geführten Referenzpunktfahrt stehen alle im Kapitel Ablaufstrategien der Referenzpunktfahrt [▶ 14] beschriebenen Ablaufvarianten zur Verfügung.

Die Aktivierung dieser Art der Referenzpunktfahrt erfolgt durch Setzen des Achsparameters P-AXIS-00294 (homing_overflow_evaluation) auf 1. Zusätzlich ist P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse) auf 0 zu setzen.

Die Anzahl der Bits des vom Antrieb übertragenen Lageistwertes, die zur Berechnung des Überlaufs verwendet werden sollen, ist in Achsparameter P-AXIS-00355 (encoder_bit_range) einzutragen.

Durch den Achsparameter P-AXIS-00354 (encoder_overflow_offset) kann die Position des Encoderüberlaufs noch innerhalb einer Motorumdrehung verschoben werden.

Die Einstellung der Referenzposition erfolgt über den Achsparameter P-AXIS-00152 (pos_refpkt).



Hinweis

Diese Art der Referenzierung liefert nur dann reproduzierbare Ergebnisse, wenn der verwendete Geber eine Absolutposition innerhalb einer Motorumdrehung liefert. D.h. dass nach Aus- und Einschalten des Antriebs die vom Antrieb gelieferte Geberposition bei gleicher mechanischer Motorposition gleich sein muss. Im Zweifel Antriebsdokumentation bzw. Antriebshersteller konsultieren.

3.1.2 Antriebssysteme mit Referenznocken

3.1.2.1 Referenznocken vorhanden

Bei einem Antriebssystem, das einen Referenznocken besitzt, muss der Systemparameter P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken) = 0 gesetzt werden. Dies hat unabhängig davon zu erfolgen, ob der Nocken nur für den Ablauf der Referenzpunktfahrt oder auch zum Referenzieren selbst verwendet wird.

P-AXIS-00156 (ref_ohne_nocken)	0:	Referenznocken vorhanden
	1:	Referenznocken nicht vorhanden bzw. verwendet




Abb. 17: Antriebssystem mit Referenznocken

3.1.2.2 Nockenschalter-Signalpegel

Der Pegel bei betätigtem Nockenschalter kann entweder logisch 0 (0-aktiv) oder 1 (1-aktiv) sein. Mit dem Ablaufparameter P-AXIS-00038 (cam_level) wird der Pegel eingestellt.

P-AXIS-00038 (cam_level)	0:	0-aktiv
	1:	1-aktiv




Abb. 18: Nockensignal-Pegel

3.1.2.3 Zugriffsart auf das Nockensignal

Die Steuerung liest das Nockensignal achsspezifisch über die HLI-Schnittstelle.

P-AXIS-00036 (cam_direct_access) 0: Bereitstellung des Referenznocken-Signals in der HLI-Schnittstelle durch die PLC.

3.1.3 Antriebssysteme mit Nullimpuls

Besitzt das Antriebssystem ein Nullimpuls-Signal zum Referenzieren, so muss der Parameter P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse) = 0 gesetzt werden.

P-AXIS-00084 (homing_without_zero_pulse) 0: mit Nullimpuls
1: ohne Nullimpuls




Abb. 19: Antriebssystem mit Nullimpuls

- Rampenzeit: Ist der Parameter mit 0 oder zu klein belegt, so wird P-AXIS-00201 übernommen.

3.3 Referenzposition

Mit diesem Parameter wird die Position festgelegt, die beim Referenzieren von der Steuerung – respektive der Lageregelung – übernommen wird. Somit steht das gewünschte Achskoordinatensystem fest.

P-AXIS-00152 (pos_refpkt) Definition der Referenz-Position in [0,1µm] bzw. [0,0001 °]

3.4 Spezifische Parameter für die Antriebssimulation

Dieser Parameter wird beim Antriebstyp „Antriebssimulation“ verwendet, um den Fahrweg bis zum Referenzieren festzulegen. Die Referenzpunktfahrt erfolgt in diesem Fall einphasig, d.h. ohne reversieren. Es werden keine physikalischen I/O benötigt.

Die Einstellungen der anderen Referenzpunktfahrt-Parameter ist für diesen Antriebstyp bis auf den unten aufgeführten Parameter irrelevant.

P-AXIS-00161 (rpf_weg_bis_nip) Fahrweg bis das Referenzieren erfolgt in [0,1µm] bzw. [0,0001 °]

3.5 Wirksamkeit der Parameter

Systemparameter zur Referenzpunktfahrt:

	Messsystemtyp			
	Nicht absolut			absolut
	Nur Nocken	nur Nullimpuls	Nocken und Nullimpuls	
	I	II	III	IV
ref_ohne_nocken	0	1	0	-
homing_without_zero_pulse	1	0	0	-
abs_pos_gueltig	0	0	0	1
cam_direct_access	0	-	0	-
cam_level	X	-	X	-

Wirksame Parameter bei den einzelnen Referenzpunktfahrt-Modi

	Messsystemtyp			
	Nicht absolut			absolut
	Nur Nocken	nur Nullimpuls	Nocken und Nullimpuls	
	I	II	III	IV
ref_ohne_rev	X	X	X	-
ref_richt	X	X	X	-
fast_from_cam	X	-	X	-
pos_refpkt	X	X	X	-
rpf_weg_bis_nip (Simulation)	-	X	X	-
vb_reflow	X	X	X	-
vb_refmax	X	-	X	-

3.6 Parametrierungsbeispiele

3.6.1 Konventionelle Antriebe

Auszug aus Parameterliste für X-Achse

```
# *****
#   Achsmaschinen Daten X-Achse
# *****
#
kopf.achs_nr                1
kopf.mds_ident              1
kopf.log_achs_name          X_Achse
.....
#
kenngr.achs_mode            1
kenngr.achs_typ             1
.....
kenngr.ref_richt            0
kenngr.homing_without_zero_pulse 0
kenngr.fast_from_cam        1
kenngr.ref_ohne_nocken      0
kenngr.vorz_richtung        0
kenngr.beweg_richt         0
kenngr.ref_ohne_rev         0
.....
kenngr.antr_typ             5
kenngr.abs_pos_gueltig      0
#
getriebe[0].nummer          1
.....
getriebe[0].lslope_profil.a_grenz_stufe_1 10000
getriebe[0].lslope_profil.a_grenz_stufe_2 10000
getriebe[0].lslope_profil.vb_grenz_stufe_1_2 600000
.....
getriebe[0].vb_refmax       100000
getriebe[0].vb_reflow       20000
.....
getriebe[0].pos_refpkt      -2025000
.....
lr_hw[0].nummer             1
.....
lr_hw[0].cam_direct_access  0

Ende
```

3.6.2 Simulation

Auszug aus Parameterliste für X-Achse

```
# *****
#   Achsmaschinen Daten X-Achse
# *****
#
kopf.achs_nr                1
kopf.mds_ident              1
kopf.log_achs_name          X_Achse
.....
#
kenngr.achs_mode            1
kenngr.achs_typ             1
.....
kenngr.ref_richt            0
.....
kenngr.antr_typ             4
kenngr.abs_pos_gueltig      0
#
getriebe[0].nummer          1
.....
getriebe[0].lslope_profil.a_grenz_stufe_1 10000
getriebe[0].lslope_profil.a_grenz_stufe_2 10000
getriebe[0].lslope_profil.vb_grenz_stufe_1_2 600000
.....
getriebe[0].vb_refmax       100000
getriebe[0].vb_reflow       20000
.....
getriebe[0].pos_refpkt      -2025000
.....
antr_simu.rpf_weg_bis_nip   200

Ende
```

3.6.3 SERCOS mit Nullimpulslatch mit S-0-146

CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über Kommando S-0-146.

Encoder für die Referenzpunktfahrt wird durch Auslesen von S-0-147 festgelegt. Als Echtzeitbits werden im Signalstatus- und Signalsteuerwort die Bits 14 und 15 verwendet.

Auszug aus Parameterliste

kenngr.homing_type	CNC_CONTROLLED
kenngr.homing_without_zero_pulse	0
antr.sercos.drive_supports_cnc_homing	1
antr.cnc_homing_encoder	1
antr.sercos.cnc_homing_rt_bit_layout	16

Im Antrieb sind die folgenden Parameter zu belegen:

S-0-147: Bit 2 = 0, Bit 4 = 1 (Bitnummern jeweils von 0 an gezählt).

S-0-27 (Zuweisung Signalsteuerwort): Listenelement 14 = 407,
Listenelement 15 = 404.

S-0-26 (Zuweisung Signalstatuswort): Listenelement 14 = 408,
Listenelement 15 = 403.

In den zyklischen Prozessdaten müssen S-0-144 und S-0-145 konfiguriert sein.

4 Parameter

4.1 Übersicht

ID	Parameter	Beschreibung
P-AXIS-00014	abs_pos_gueltig	Kennung für absolutes Wegmesssystem
P-AXIS-00015	achs_mode	Betriebsart einer Achse
P-AXIS-00036	cam_direct_access	Zugriff auf Referenznocken
P-AXIS-00038	cam_level	Signalpegel für das Referenznockensignal
P-AXIS-00064	fast_from_cam	Schnelle/langsame Rückfahrt zum Referenznocken
P-AXIS-00074	gantry_slave_no_homing	Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse
P-AXIS-00084	homing_without_zero_pulse	Referenzieren mit oder ohne Nullimpuls-Signal
P-AXIS-00152	pos_refpkt	Position des Referenzpunktes
P-AXIS-00156	ref_ohne_nocken	Referenzieren mit oder ohne Referenznocken
P-AXIS-00157	ref_ohne_rev	Referenzieren mit oder ohne Reversieren >
P-AXIS-00158	ref_richt	Verfahrriichtung beim Referenzieren
P-AXIS-00161	rpf_weg_bis_nip	Weg bis zum Eintreffen des Nullimpuls bei simulierter Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00218	vb_reflow	Langsame Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00219	vb_refmax	Schnelle Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00294	homing_overflow_evaluation	Referenzieren auf Geberüberlauf.
P-AXIS-00299	homing_type	Art der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00321	reference_cam_signal	Eingang des Referenznockensignals (nur SERCOS)
P-AXIS-00354	encoder_overflow_offset	Offset der Encoderüberlaufs
P-AXIS-00355	encoder_bit_range	Encoder-Bitbreite beim Referenzieren auf Encoderüberlauf
P-AXIS-00386	drive_supports_cnc_homing	CNC geführte Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über S-0-146 durchführen (nur SERCOS).
P-AXIS-00387	cnc_homing_rt_bit_layout	Zuweisung der bei der CNC geführten Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über S-0-146 zu verwendenden Echtzeitsteuer- und Statusbits (nur SERCOS).
P-AXIS-00388	cnc_homing_encoder	Festlegung des für die Referenzpunktfahrt zu verwendenden Gebers.
P-AXIS-00412	homing_max_movement_dist	Maximal zulässiger Weg für die Referenzpunktfahrt..
P-AXIS-00425	reference_check.bit_nr	Bitnummer des zur Referenzüberwachung verwendeten Bits.

ID	Parameter	Beschreibung
P-AXIS-00426	reference_check.-element_name	Name des Elements der zyklischen Prozessdaten, im dem das Referenzsignal übertragen wird.
P-AXIS-00494	shift_offset_zero_pulse_activation	Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt.

4.2 Beschreibung

P-AXIS-00014	Kennung für absolutes Wegmesssystem	
Beschreibung	Wird ein absolutes Wegmesssystem verwendet, so muss der Parameter auf 1 gesetzt werden. Somit wird keine Referenzpunktfahrt benötigt.	
Parameter	kenngr.abs_pos_gueltig	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0/1	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	Simulation, SERCOS,	
Anmerkungen		

P-AXIS-00015	Betriebsart einer Achse	
Beschreibung	Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden.	
Parameter	kenngr.achs_mode	
Datentyp	UNS32	
Datenbereich	0x00000001 - 0x10000000	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0x00000001	
Antriebstypen	----	
Anmerkungen		

Folgende Betriebsarten können parametrieren werden⁽¹⁾:

Wert	Bedeutung		Achstyp	Interpolatortyp	
	Beschreibung	ACHSMODE_		Bahn	Spindel
0x00000001	Die Achse wird wie eine Linearachse betrieben; es erfolgt keine Modulorechnung im Kanal. Z.B. Rundachse mit eingeschränktem Fahrbereich; muss bei Linearachsen standardmäßig eingestellt werden.	..LINEAR ⁽¹⁾	T, R	X	
0x00000004	Es erfolgt stets eine Modulorechnung nach Erreichen der Zielposition. Unabhängig von der angewählten Betriebsart für rotatorische Achsen erfolgt im Lageregler stets eine Modulorechnung. Somit kann ggf. eine Modulkreis-kompensation durchgeführt werden.	..MODULO ⁽¹⁾	R	X	X
0x00000040	Achse wird als Plandrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).	..PLANDREHEN	T	X	
0x00000080	Achse wird als Längsdrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).	..LAENGSDREHEN	T	X	
0x00000100	Bei einer Spindel kann das automatische Referenzieren vor einem Spindel-Richten verhindert werden. Dies ist nur relevant, wenn die Achse nicht referenziert ist. Funktion ist antriebsabhängig.	..KEINE_AUTO_RPF	R		X
0x00000200	Achse für die kinematische 'C-Achs'-Transformation.	..CAX	R	X	X
0x00000400	Modulorechnung in der Einheit einer Linearachse. (Bspl.: Band mit Motorantrieb, wobei die Position auf dem Band in mm programmiert werden soll).	..MODULO_LINEAR	R	X	
0x00000800	Achse ist für das mechanische Blockieren durch die SPS freigegeben. Dieser Achsmode ist bei TwinCAT-Systemen nicht verfügbar.	..CLAMPABLE	T, R	X	
0x00001000	Achse trägt einen Werkstück-Drehtisch.	..ROT_TABLE	T, R	X	
0x00008000	Überwachung bzgl. Kollision.	..COLL_CHECK	T	X	
0x00010000	Masterachse einer Gantrykopplung.	..GANTRY_MASTER	T, R	X	
0x00020000	Slaveachse einer Gantrykopplung.	..GANTRY_SLAVE	T, R	X	
0x00040000	Kennung für PLC-Spindel mit Achsinterface	..SPINDLE_EXT_CTRL	R		X
0x00080000	Eingangssachse für zusätzliche externe Positionssollwerte (z.B. Abstandsregelung)	..EXT_CTRL_INPUT	T	X	

Wert	Bedeutung		Achs- typ	Interpolatortyp	
0x00100000	Reine Geberachse, nur zur Istwertanzeige (z.B. Fließband)	..COUNTER	T, R	X	X
0x00200000	Leitachse in Verbindung mit einzelner Vorschubachse und G194 (Ueberschleifen mit DIST_MASTER)	..LEAD_AXIS	T, R	X	
0x00400000	Die Auflösung (wegaufz/wegaufn) dieser Achse kann geändert werden.	..ALLOW_RESOLUTION_CHANGE ⁽²⁾	T, R	X	X
0x00800000	Wegabhängige Dynamikgewichtung für diese Achse möglich.	..DYNAMIC_WEIGHTING	T, R	X	
0x02000000	Wegachse für Werkzeugmittelpunktbahn	..PATH_LENGTH_TC P	R	X	
0x04000000	Wegachse für Konturbahn	..PATH_LENGTH_ CONTOUR	R	X	
0x08000000	Virtuelle Leitachse für Bahninterpolation	..VIRT_LEAD_AXIS	R	X	
0x10000000	Achse trägt die Anpressrolle beim Kanstossen.	..LAH_OFF- SET_AXIS	R	X	



Hinweis

(1) Es **muss** immer einer der zwei folgenden Achsmodi angegeben werden:

- ACHSMODE_LINEAR oder
- ACHSMODE_MODULO

Alle anderen Bits des Parameters *achs_mode* sind Zusatzangaben! Zum Beispiel ist die Angabe ACHSMODE_MODULO_LINEAR nur in Verbindung mit ACHSMODE_MODULO sinnvoll.



Hinweis

(2) Die Änderung bestimmter Achsparameter, wie z.B. die Wegauflösung, ist bei laufender Steuerung evtl. kritisch. Aus diesem Grund kann die Möglichkeit zur Änderung durch das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE im Achsmodi freigeschaltet werden. Ansonsten können diese Parameter (P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) nach dem Start der Steuerung nicht mehr geändert werden.

Ist das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE gesetzt, so wird auch bei der Änderung weiterer kritischer Parameter zunächst geprüft, ob die Achse interpoliert wird. Wird die Achse momentan verfahren, so wird das Parameterupdate abgelehnt.

P-AXIS-00036	Zugriff auf Nockensignale	
Beschreibung	Der Parameter definiert den Zugriff auf Nockensignale.	
Parameter	lr_hw[i].cam_direct_access	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0/1	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	1	
Antriebstypen	Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen	Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.	

P-AXIS-00038	Signalpegel für Nockensignale	
Beschreibung	Der Parameter definiert den Signalpegel für Nockensignale.	
Parameter	lr_hw[i].cam_level	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	<p>0: 0-Signal ist aktiver Level.</p> <p>Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control-Unit Element pAC[axis_idx]^addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam.X_Command der Wert FALSE an (siehe auch [HLI]).</p> <p>1: 1-Signal ist aktiver Level (Standard).</p> <p>Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control-Unit Element pAC[axis_idx]^addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam.X_Command der Wert TRUE an (siehe auch [HLI]).</p>	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	1	
Antriebstypen	Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen		

P-AXIS-00064	Schnelle/langsame Rückfahrt vom Nocken	
Beschreibung	Mit diesem Parameter kann die Geschwindigkeit beim Reversieren zum Referenznocken festgelegt werden.	
Parameter	kenngr.fast_from_cam	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0: Langsame Rückfahrt von der Schaltnocke 1: Schnelle Rückfahrt von der Schaltnocke (Standard)	
Achstypen	T, R	
Dimension	T: ----	R: ----
Standardwert	1	
Antriebstypen	----	
Anmerkungen	Weitere hardware-spezifische Einstellungen zum Thema Referenzieren mit Nocken siehe P-AXIS-00036 - P-AXIS-00039	

P-AXIS-00074	Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse	
Beschreibung	Mit diesem Parameter kann die Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachsen unterdrückt werden. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt der Masterachse werden die in der Achsparameterliste der Slaveachsen eingetragenen Referenzpositionen übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.	
Parameter	kenngr.gantry_slave_no_homing	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0/1	
Achstypen	T, R	
Dimension	T: ----	R: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	----	
Anmerkungen	Dieser Parameter wird nicht bei Spindelachsen unterstützt.	

P-AXIS-00084	Referenzpunktfahrt nur mit Nocken (ohne Nullimpuls)	
Beschreibung	Die Referenzposition wird durch das Fahren auf den Nocken ermittelt.	
Parameter	kenngr.homing_without_zero_pulse	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0: Positionierung der Achse auf Schaltnocken mit der Berücksichtigung des Nullimpulses des Drehgebers (Standard-Wert). 1: Positionierung der Achse auf Schaltnocken ohne den Nullimpuls vom Drehgeber zu berücksichtigen (ungenau!).	
Achstypen	T, R	
Dimension	T: ----	R:----
Standardwert	0	
Antriebstypen	----	
Anmerkungen	Weitere hardware-spezifische Einstellungen zum Thema Referenzieren mit Nocken siehe P-AXIS-00036 - P-AXIS-00039	

P-AXIS-00152	Position des Referenzpunktes	
Beschreibung	Beim Erfassen des Referenzpunktes wird der in P-AXIS-00152 eingetragene Wert als Absolutposition für die Achse übernommen.	
Parameter	getriebe[[]].pos_refpkt	
Datentyp	SGN32	
Datenbereich	swe_neg < pos_refpkt < swe_pos	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: 0.1µm	R,S: 0.0001°
Standardwert	0	
Antriebstypen	Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen	
Anmerkungen		

P-AXIS-00156	Referenzpunktfahrt ohne Nocken	
Beschreibung	Es kann eine Umschaltung der Referenzpunktfahrtstrategie erfolgen, so dass ohne Nocken (z.B. nur mit Nullimpuls), d.h. ohne Revertieren, referenziert wird. In diesem Fall ist P-AXIS-00156 auf TRUE zu setzen.	
Parameter	kenngr.ref_ohne_nocken	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0/1	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen	Nur für analoge Spindeln zu belegen. Wenn P-AXIS-00156 mit 1 (TRUE) belegt ist, dann muss P-AXIS-00157 mit 1 (TRUE) belegt sein.	

P-AXIS-00157	Referenzpunktfahrt ohne Revertieren	
Beschreibung	Mit P-AXIS-00157 kann eine Einschränkung bei der Referenzpunktfahrt erfolgen, die ein Revertieren verbietet.	
Parameter	kenngr.ref_ohne_rev	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0/1	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen	Die Geschwindigkeit beim Reversieren wird mit dem Parameter P-AXIS-00064 (fast_from_cam) eingestellt. Mit dem Reversieren kann wiederholt mit langsamer Geschwindigkeit auf den Referenznocken gefahren werden. Nur für analoge Spindeln zu belegen. P-AXIS-00157 muss mit 1 (TRUE) belegt sein, wenn P-AXIS-00156 mit 1 (TRUE) belegt ist.	

P-AXIS-00158	Vorzugsrichtung der Achse bei Referenzpunktfahrt	
Beschreibung	<p>Mit P-AXIS-00158 erfolgt die Angabe der Fahrtrichtung bei der Referenzpunktfahrt, wenn die Achse nicht auf einem Nocken steht.</p> <p>Die Angabe des Signalpegels bei betätigtem Referenzschalter erfolgt durch den Achsparameter P-AXIS-00038.</p>	
Parameter	kenngr.ref_richt	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0: Negative Richtung 1: Positive Richtung	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen	Positive Richtung bedeutet, dass die Koordinatenwerte zunehmen. Negative Richtung bedeutet, dass die Koordinatenwerte abnehmen.	

P-AXIS-00161	Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation	
Beschreibung	Der Parameter definiert den Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation.	
Parameter	antr.simu.rpf_weg_bis_nip	
Datentyp	SGN32	
Datenbereich	$\text{MIN}(\text{SGN32}) \leq \text{rpf_weg_bis_nip} \leq \text{MAX}(\text{SGN32})$	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: 0.1µm	R,S: 0.0001°
Standardwert	10	
Antriebstypen	Simulation	
Anmerkungen		

P-AXIS-00218	Langsame Geschwindigkeit zur genauen Bestimmung des Referenzpunktes	
Beschreibung	Sowohl die Fahrt herunter vom Nocken als auch die Fahrt auf den Nocken mit Referenzieren erfolgt mit der in P-AXIS-00218 festgelegten Geschwindigkeit.	
Parameter	getriebe[i].vb_reflow	
Datentyp	UNS32	
Datenbereich	$1 \leq vb_reflow \leq P\text{-}AXIS\text{-}00219$	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: $\mu\text{m/s}$	R,S: $0.001^\circ/\text{s}$
Standardwert	16666	
Antriebstypen	Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen		

P-AXIS-00219	Schnelle Geschwindigkeit zur Erfassung des Referenznockens	
Beschreibung	Befindet sich die Achse beim Start der Referenzpunktfahrt nicht auf dem Nocken, so erfolgt die Fahrt auf den Nocken mit der in P-AXIS-00219 festgelegten Geschwindigkeit.	
Parameter	getriebe[i].vb_refmax	
Datentyp	UNS32	
Datenbereich	$P\text{-}AXIS\text{-}00218 \leq vb_refmax \leq P\text{-}AXIS\text{-}00212$	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: $\mu\text{m/s}$	R,S: $0.001^\circ/\text{s}$
Standardwert	83333	
Antriebstypen	Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive	
Anmerkungen		

P-AXIS-00294	Anwahl der Referenziermethode 'Auswertung des Encoderüberlaufes'	
Beschreibung	<p>Diese Referenziermethode wird mit dem Parameter P-AXIS-00294 aktiviert. Bei Verwendung dieser Option ist dem Parameter P-AXIS-00084 der Wert 0 zuzuweisen.</p> <p>Die Anzahl der zur Erkennung des Encoderüberlaufes auszuwertenden Bits wird dabei durch den Parameter P-AXIS-00355 eingestellt.</p>	
Parameter	kenngr.homing_overflow_evaluation	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	<p>0: Keine Auswertung des Encoderüberlaufes (Default).</p> <p>1: Auswertung des Encoderüberlaufes beim Referenzieren aktiv.</p>	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	Lightbus	
Anmerkungen	<p>Diese Referenziermethode führt nur dann zu einer reproduzierbaren Referenzposition der Achse, wenn der Encoderüberlauf immer an der mechanisch gleichen Position der Achse erfolgt. Dies ist z. B. bei Resolvern der Fall.</p>	

P-AXIS-00299	Art der Referenzpunktfahrt		
Beschreibung	<p>Bei der Referenzpunktfahrt werden zwei Arten unterschieden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NC-geführte Referenzpunktfahrt 2. Antriebsgeführte Referenzpunktfahrt <p>Bei der NC-geführten Referenzpunktfahrt erfolgt die Sollwerterzeugung und die Ablaufsteuerung (Auswertung von Referenznocken oder Nullimpulsen) in der CNC.</p> <p>Bei der antriebsgeführten Referenzpunktfahrt erfolgt die Bewegungserzeugung sowie die Auswertung von Nockensignalen bzw. Nullimpulsen im Antrieb.</p> <p>Für Antriebstypen (P-AXIS-00018), für die beide Referenzpunktfahrt-Arten implementiert sind, kann mit diesem Parameter die Art der Referenzpunktfahrt parametrierbar werden.</p>		
Parameter	kenng.homing.homing_type (Anmerkung: Siehe *-Hinweis unten)		
Datentyp	STRING		
Datenbereich	<p>CNC_CONTROLLED: Es wird eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt durchgeführt.</p> <p>DRIVE_CONTROLLED: Es wird eine antriebsgeführte Referenzpunktfahrt durchgeführt.</p> <p>DISABLED: Es kann für diese Achse keine Referenzfahrt durchgeführt werden. Bei Beauftragung einer Referenzfahrt (z.B. G74) gibt die CNC die Fehlermeldung P-ERR-50685 oder P-ERR-60313 aus. Diese Einstellung ist nur für Achsen mit Absolutwertgeber (siehe P-AXIS-00014) sinnvoll.</p> <p>IGNORE_ABS_POS: Achsen mit dieser Einstellung werden bei einer Referenzfahrt übergangen d. h. bei programmierten G74 <Achsenname> wird keine Referenzfahrt für diese Achse durchgeführt. Im Gegensatz zur Einstellung DISABLED gibt die CNC hierbei keine Fehlermeldung aus. Diese Einstellung ist nur für Achsen mit einem Absolutmesssystem zulässig d. h. der Parameter kenng.abs_pos_gueltig (siehe P-AXIS-00014) muss auf 1 gesetzt sein. Ansonsten gibt die CNC die Warnmeldung P-ERR-110584.</p>		
Achstypen	T, R, S		
Dimension	T: ----	R,S: ----	
Standardwert	CNC_CONTROLLED		
Antriebstypen	----		
Anmerkungen	<p>* <i>alternativ: kenng.homing_type (alte Syntax)</i></p> <p>Falls an der Beauftragung einer Referenzfahrt G74 mehrere Achsen beteiligt sind, z.B. G74 X1 Y1 Z2 und die Referenzart homing_type unterschiedlich eingestellt sind, führen Achsen mit homing_type != IGNORE_ABS_POS bzw. DISABLED eine Referenzfahrt durch, während für unterdrückte Achsen keine Achsbewegung stattfindet. Es ist daher sicherzustellen, dass dabei keine Kollisionen auftreten können!</p> <p>Falls eine Referenzpunktfahrtart eingestellt wird, die vom Antriebstyp nicht unterstützt wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-110384 und die Korrektur des Wertes auf den Default-Referenzpunktfahrttyp.</p> <p>Falls der Eintrag nicht vorhanden ist, wird der für den jeweiligen Antriebstyp gültige Defaulttyp verwendet:</p>		
	Antriebstyp	CNC_CONTROLLED	DRIVE_CONTROLLED
	Simulation	X*	
	SERCOS	X	X*
	Terminal	X*	
	Lightbus	X*	

RT-Ethernet	X*	
PROFIDRIVE	X*	
CANopen	X*	X
* Default homing type		

P-AXIS-00321	Eingangsschnittstelle für Referenznockensignal	
Beschreibung	<p>In der Standardeinstellung wird bei einer NC-geführten Referenzpunktfahrt das Referenznockensignal vom HLI [HLI] gelesen.</p> <p>Bei bestimmten Antriebstypen ist es möglich, die digitalen Eingänge des Antriebsreglers als Referenznockeneingang zu verwenden. In diesem Fall ist im Parameter P-AXIS-00321 anzugeben, welcher Eingang zu verwenden ist.</p> <p>Falls der Parameter nicht angegeben ist, wird das Referenznockensignal von der PLC-Schnittstelle gelesen.</p>	
Parameter	antr.reference_cam_signal	
Datentyp	STRING	
Datenbereich	<p>Abhängig vom Antriebstyp sind unterschiedliche Bezeichnungen für die digitalen Referenznockensignale möglich:</p> <p>Antriebstyp SERCOS: PLC Referenznocken vom HLI lesen (Standard) RT_STATUS_BIT_1 Referenznocken aus Echtzeitstatusbit 1 lesen RT_STATUS_BIT_2 Referenznocken aus Echtzeitstatusbit 2 lesen</p> <p>Antriebstyp CANopen: PLC Referenznocken vom HLI lesen (Standard) STATUS_DIG_INPUTS (*) Referenznocken aus Objekt 0x60FD : Digital inputs</p>	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	PLC	
Antriebstypen	SERCOS, Lightbus, CANopen	
Anmerkungen	<p>Achtung: Die Verwendung der Echtzeitstatusbits ist nur bei einer NC-geführten Referenzpunktfahrt möglich, siehe auch [CMS-A1].</p> <p>Wenn die Digitaleingänge des Antriebs verwendet werden sollen, müssen diese ebenfalls mit dem Inbetriebnahmewerkzeug des Antriebsherstellers entsprechend parametrieren werden.</p> <p>Ebenso muss eventuell die Übertragung der Digitaleingänge im zyklischen Telegramm konfiguriert werden.</p> <p>(*) Zur Übertragung des Referenznockenzustands muss in den zyklischen Prozessdaten das Objekt 0x60FD: Digital Inputs konfiguriert sein (s. DS402 Antriebsprofil), ansonsten wird eine Fehlermeldung mit der Nummer P-ERR-70292 ausgegeben</p>	

P-AXIS-00354	Verschiebung des Encoderüberlaufes	
Beschreibung	Beim Referenzieren auf Encoderüberlauf kann durch diesen Parameter die Referenzposition verschoben werden. Ein positiver Wert für P-AXIS-00354 verschiebt dabei die Referenzposition in positiver Bewegungsrichtung der Achse.	
Parameter	antr.encoder_overflow_offset	
Datentyp	SGN32	
Datenbereich	applikationsspezifisch	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: 0.1µm	R,S: 0.1µm
Standardwert	0	
Antriebstypen	SERCOS, Lightbus,CANopen	
Anmerkungen	Die Referenzposition kann nur innerhalb einer Encoderumdrehung verschoben werden. Falls größere Werte für P-AXIS-00354 parametrieren werden, erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung P-ERR-70310 sowie die Korrektur von P-AXIS-00354 auf 0.	

P-AXIS-00355	Anzahl Bits zur Auswertung des Encoderüberlaufes	
Beschreibung	Beim Referenzieren auf Encoderüberlauf wird mit diesem Parameter festgelegt, wie viele Bits des übertragenen Lageistwertes zur Detektion des Encoderüberlaufes herangezogen werden. Hierbei wird der Lageistwert des Antriebssystems mit dem Wert ($2^{P-AXIS-00355} - 1$) UND verknüpft sowie der Unter- bzw. Überlauf des resultierenden Wertes als Encoderüberlauf betrachtet.	
Parameter	antr.encoder_bit_range	
Datentyp	UNS08	
Datenbereich	1 ... 31	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	SERCOS, Lightbus,CANopen	
Anmerkungen		

P-AXIS-00386	CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung durchführen (SERCOS)	
Beschreibung	<p>Standardmässig wird für SERCOS-Antriebe eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt nur in der Steuerung durchgeführt, die Lageistwerte im Antriebsregler werden dabei nicht verändert.</p> <p>Wenn der Antrieb das SERCOS-Kommando S-0-146 (CNC-geführte Referenzpunktfahrt) unterstützt, kann mit diesem Parameter aktiviert werden, dass bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt das Kommando S-0-146 verwendet wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass nach erfolgter Referenzpunktfahrt auch die antriebsinternen Lagedaten einen Referenzbezug haben, so dass z. B. die antriebsinterne Softwareendschalterüberwachung verwendet werden kann.</p> <p>Als Referenzposition wird der Achsparameter P-AXIS-00152 verwendet. Dieser wird während der Referenzpunktfahrt an den Antrieb übertragen.</p>	
Parameter	antr.sercos.drive_supports_cnc_homing	
Datentyp	BOOLEAN	
Datenbereich	0/1	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	SERCOS	
Anmerkungen	<p>Dieser Parameter wird aktuell nicht für Spindeln unterstützt.</p> <p>Zusätzlich zum Kommando S-0-146 muss der Antrieb noch die folgenden Kommandos unterstützen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-0-171 (Verschiebung berechnen) • S-0-172 (Verschiebung ins Referenzsystem) • S-0-191 (Referenzbezug löschen) <p>Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Antriebsherstellers.</p>	

P-AXIS-00387	Zuweisung Steuer- und Statusbits für CNC-geführte Referenzpunktfahrt (SERCOS)	
Beschreibung	<p>Zur Durchführung einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung sind je zwei Steuer- und Statusbits notwendig. Es können die Echtzeitsteuer- und statusbits verwendet werden oder alternativ Bits im Signalsteuer- bzw. Statuswort.</p>	
Parameter	antr.sercos.cnc_homing_rt_bit_layout	
Datentyp	UNS16	
Datenbereich	$1 \leq \text{cnc_homing_rt_bit_layout} \leq 16$	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	SERCOS	
Anmerkungen	<p>Wenn die Steuer und Statusbits in den Signalsteuer- und Statusworten übertragen werden sollen, sind diese in den zyklischen Prozessdaten zu konfigurieren, andernfalls wird die Fehlermeldung P-ERR-70295 ausgegeben.</p>	

Zuordnung der Werte von P-AXIS-00387 zu den möglichen Bitbelegungen:

Wert	Prozessdatum	Bitnummer	Bedeutung	Ident
1	Steuerwort	Echtzeitbit 1 (S-0-301)	Referenzfreigabe	S-0-407
		Echtzeitbit 2 (S-0-303)	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Statuswort	Echtzeitbit 1 (S-0-305)	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Echtzeitbit 2 (S-0-307)	Lageistwert referenziert	S-0-403
2	Signalsteuerwort	Bit 0 (S-0-27[0])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 1 (S-0-27[1])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 0 (S-0-26[0])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 1 (S-0-26[1])	Lageistwert referenziert	S-0-403
3	Signalsteuerwort	Bit 1 (S-0-27[1])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 2 (S-0-27[2])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 1 (S-0-26[1])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 2 (S-0-26[2])	Lageistwert referenziert	S-0-403
4	Signalsteuerwort	Bit 2 (S-0-27[2])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 3 (S-0-27[3])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 2 (S-0-26[2])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 3 (S-0-26[3])	Lageistwert referenziert	S-0-403
5	Signalsteuerwort	Bit 3 (S-0-27[3])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 4 (S-0-27[4])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 3 (S-0-26[3])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 4 (S-0-26[4])	Lageistwert referenziert	S-0-403
6	Signalsteuerwort	Bit 4 (S-0-27[4])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 5 (S-0-27[5])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 4 (S-0-26[4])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 5 (S-0-26[5])	Lageistwert referenziert	S-0-403
7	Signalsteuerwort	Bit 5 (S-0-27[5])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 6 (S-0-27[6])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 5 (S-0-26[5])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 6 (S-0-26[6])	Lageistwert referenziert	S-0-403
8	Signalsteuerwort	Bit 6 (S-0-27[6])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 7 (S-0-27[7])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 6 (S-0-26[6])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 7 (S-0-26[7])	Lageistwert referenziert	S-0-403

Wert	Prozessdatum	Bitnummer	Bedeutung	Ident
9	Signalsteuerwort	Bit 7 (S-0-27[7])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 8 (S-0-27[8])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 7 (S-0-26[7])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 8 (S-0-26[8])	Lageistwert referenziert	S-0-403
10	Signalsteuerwort	Bit 8 (S-0-27[8])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 9 (S-0-27[9])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 8 (S-0-26[8])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 9 (S-0-26[9])	Lageistwert referenziert	S-0-403
11	Signalsteuerwort	Bit 9 (S-0-27[9])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 10 (S-0-27[10])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 9 (S-0-26[9])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 10 (S-0-26[10])	Lageistwert referenziert	S-0-403
12	Signalsteuerwort	Bit 10 (S-0-27[10])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 11 (S-0-27[11])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 10 (S-0-26[10])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 11 (S-0-26[11])	Lageistwert referenziert	S-0-403
13	Signalsteuerwort	Bit 11 (S-0-27[11])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 12 (S-0-27[1]2)	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 11 (S-0-26[11])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 12 (S-0-26[1]2)	Lageistwert referenziert	S-0-403
14	Signalsteuerwort	Bit 12 (S-0-27[12])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 13 (S-0-27[13])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 12 (S-0-26[12])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 13 (S-0-26[13])	Lageistwert referenziert	S-0-403
15	Signalsteuerwort	Bit 13 (S-0-27[13])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 14 (S-0-27[1]4)	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 13 (S-0-26[13])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 14 (S-0-26[14])	Lageistwert referenziert	S-0-403
16	Signalsteuerwort	Bit 14 (S-0-27[14])	Referenzfreigabe	S-0-407
		Bit 15 (S-0-27[15])	Lagesollwert referenziert	S-0-404
	Signalstatuswort	Bit 14 (S-0-26[14])	Referenzmarke erfasst	S-0-408
		Bit 15 (S-0-26[15])	Lageistwert referenziert	S-0-403

P-AXIS-00388	Für CNC geführte Referenzpunktfahrt benutzter Geber (SERCOS)	
Beschreibung	Manche Antriebstypen unterstützen die Verwendung von mehreren Gebern (Motorgeber und externe Geber). Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Geber bei der Referenzpunktfahrt verwendet werden soll.	
Parameter	antr.cnc_homing_encoder	
Datentyp	SGN16	
Datenbereich	<p>0: Wert ist nicht konfiguriert. Wenn P-AXIS-00386 den Wert 1 hat ist diesem Parameter einen gültigen Wert (0, 1, 2) zuweisen.</p> <p>1: Es wird versucht, den verwendeten Geber automatisch zu bestimmen, indem z.B. bei SERCOS der Antriebsparameter S-0-147 gelesen wird.</p> <p>2: Motorgeber</p> <p>3: Externer Geber</p>	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	0	
Antriebstypen	SERCOS	
Anmerkungen	<p>Dieser Parameter wird aktuell nur für SERCOS unterstützt</p> <p>Wenn bei SERCOS Antrieben der in S-0-147 eingestellte Geber nicht zu dem in P-AXIS-00388 eingestellten Wert passt, wird die Fehlermeldung P-ERR-70453 ausgegeben.</p> <p>Dieser Wert ist nur wirksam, wenn der Achsparameter P-AXIS-00386 den Wert 1 hat.</p>	

P-AXIS-00412	Maximaler Weg während Referenzpunktfahrt	
Beschreibung	<p>Mit diesem Parameter kann für Spindeln und Rundachsen ein maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt parametrisiert werden. Wird der maximal zulässige Fahrweg überschritten, wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen und eine Fehlermeldung P-ERR-70394 ausgegeben.</p> <p>Damit kann erreicht werden, dass die Referenzpunktfahrt abgebrochen wird, wenn z. B. der Referenznocken wegen eines Verdrahtungsfehlers nicht gefunden wird.</p> <p>Der Parameter wirkt nur für die Achstypen Spindel und Rundachse, siehe P-AXIS-00018. Wird dem Parameter bei Linearachsen ein Wert ungleich Null zugewiesen, so wird die Fehlermeldung P-ERR-110545 ausgegeben und der Wert auf 0 korrigiert.</p> <p>Durch den Wert 0 wird die Wegüberwachung deaktiviert.</p>	
Parameter	kenngr.homing_max_movement_dist	
Datentyp	UNS32	
Datenbereich	$0 \leq \text{homing_max_movement_dist} \leq \text{MAX(UNS32)}$	
Achstypen	R, S	
Dimension		R,S: 0.0001°
Standardwert	0	
Antriebstypen	----	
Anmerkungen	Damit die Referenzpunktfahrt vollständig durchgeführt werden kann, muss der für die Wegüberwachung parametrisierte Weg mindestens gleich dem Modulbereich der Achse sein.	

P-AXIS-00425	Bitnummer von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung	
Beschreibung	In diesem Parameter wird die Nummer des Bits eingetragen, in dem bei aktiver Referenzüberwachung das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb zur Steuerung übertragen wird. Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0. Der Maximalwert ist abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelementes, das zur Übertragung verwendet wird.	
	Länge Telegrammelement	Max. Bitnummer
	-1	Keine Referenzüberwachung
	2	15
	4	31
Parameter	antr.reference_check.bit_nr	
Datentyp	SGN16	
Datenbereich	$0 \leq \text{bit_nr} \leq \text{Max. Bitnummer}$	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	-1	
Antriebstypen	SERCOS	
Anmerkungen	Dieser Parameter wird nur bei SERCOS-Antrieben verwendet.	

P-AXIS-00426	Elementname von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung	
Beschreibung	<p>In diesem Parameter wird der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten eingetragen, mit dem das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb übertragen wird.</p> <p>Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70401.</p>	
Parameter	antr.reference_check.element_name	
Datentyp	STRING	
Datenbereich	<p><Leere Zeichenkette>: Referenzüberwachung deaktiviert</p> <p>S-0-0135: Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert 'S-0-0135' zuzuweisen...</p> <p><Telegrammelement_Name>: ...andernfalls der Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes.</p>	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: ----	R,S: ----
Standardwert	*	
Antriebstypen	SERCOS	
Anmerkungen	<p>* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.</p> <p>Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird. Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen.</p> <p>Dieser Parameter wird derzeit nur bei SERCOS-Antrieben verwendet.</p> <p>Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (P-ERR-110550).</p>	

P-AXIS-00494	Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik	
Beschreibung	<p>Im Parameter kann bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt (siehe P-AXIS-00299) das Aktivieren der Nullimpulslogik nach Betätigen des Referenzschalters verzögert werden. Dies ist hilfreich, falls Referenzschalter und Nullimpuls sehr nahe beieinander liegen und dadurch die Detektion des Nullimpulses nicht zuverlässig erfolgen kann, da je nach Auslöseschnelligkeit des Referenzschalters der nächste oder erst der folgende Nullimpuls gefunden wird.</p>	
Parameter	kenngr.shift_offset_zero_pulse_activation	
Datentyp	UNS32	
Datenbereich	$0 \leq \text{shift_offset_zero_pulse_activation} \leq \text{MAX_UNS32}$	
Achstypen	T, R, S	
Dimension	T: 0.1µm	R,S: 0.0001°
Standardwert	0	
Antriebstypen	Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen	
Anmerkungen		

4.3 Abhängigkeiten von der Art des Referenzierungsverfahrens

Wie eingangs erwähnt stehen unterschiedliche Referenzierungsverfahren zur Verfügung. Die Auswahl eines Verfahrens erfolgt durch Vorgabe in den jeweiligen Achs-MDS (achsmdsX.lis) über das Element `kenngr.homing.homing_type`. Dort wird über eine definierte Zeichenkette das jeweilige Verfahren ausgewählt.

Die zur Verfügung stehenden Verfahren sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Methode	Schlüsselwort
Fahren auf Festanschlag, NC-geführt	TORQ
Kompatibilitätsmodus	NONE

Verhalten der Achse bei Referenzierungstyp NONE

- Ist die Beauftragung ausgeführt, ist für die Achse der Wert als Referenzposition übernommen worden, der im Element „`getriebe[i].pos_refpkt`“ im Achs-MDS (achsmdsX.lis) hinterlegt ist.
- Das Verhalten der Achse während der Beauftragung hängt vom parametrisierten Antriebstyp ab. Ist für die Achse der Antriebstyp **DSE** (siehe `kenngr.antr_typ`) parametrisiert, wird sich die Achse bei einer Beauftragung des FB nicht bewegen. Es wird unmittelbar die parametrisierte Referenzposition übernommen und der Ausgang „Done“ auf TRUE gesetzt.
- Ist für die Achse der Antriebstyp **Simulation** (siehe `kenngr.antr_typ`) parametrisiert, wird sich die Achse bewegen und nach einem kurzen Weg die parametrisierte Referenzposition übernehmen.

Verhalten der Achse bei Referenzierungstyp TORQ

- Ist für die Achse der Antriebstyp **DSE** parametrisiert, wird sich die Achse bei einer Beauftragung des FB bewegen.
- Bei Anwendung des Referenzierungstyp **TORQ** sind weitere Parameter in dem Achs-MDS (achsmdsX.lis) mit Werten zu belegen. Es gibt allgemeine Parametern, die sich auf den Referenzierungsvorgang als solchen beziehen. Sie sind in der Achsliste mit dem Präfix **kenngr.homing**. versehen.

5 Anhang

5.1 Anregungen, Korrekturen und neueste Dokumentation

Sie finden Fehler, haben Anregungen oder konstruktive Kritik? Gerne können Sie uns unter documentation@isg-stuttgart.de kontaktieren. Die aktuellste Dokumentation finden Sie in unserer Onlinehilfe (DE/EN):



QR-Code Link: <https://www.isg-stuttgart.de/documentation-kernel/>

Der o.g. Link ist eine Weiterleitung zu:

<https://www.isg-stuttgart.de/fileadmin/kernel/kernel-html/index.html>



Hinweis

Mögliche Änderung von Favoritenlinks im Browser:

Technische Änderungen der Webseitenstruktur betreffend der Ordnerpfade oder ein Wechsel des HTML-Frameworks und damit der Linkstruktur können nie ausgeschlossen werden.

Wir empfehlen, den o.g. „QR-Code Link“ als primären Favoritenlink zu speichern.

PDFs zum Download:

DE:

<https://www.isg-stuttgart.de/produkte/softwareprodukte/isg-kernel/dokumente-und-downloads>

EN:

<https://www.isg-stuttgart.de/en/products/softwareproducts/isg-kernel/documents-and-downloads>

E-Mail: documentation@isg-stuttgart.de

Stichwortverzeichnis

P

P-AXIS-00014	54
P-AXIS-00015	54
P-AXIS-00036	57
P-AXIS-00038	57
P-AXIS-00064	58
P-AXIS-00074	58
P-AXIS-00084	59
P-AXIS-00152	59
P-AXIS-00156	60
P-AXIS-00157	60
P-AXIS-00158	61
P-AXIS-00161	61
P-AXIS-00218	62
P-AXIS-00219	62
P-AXIS-00294	63
P-AXIS-00299	64
P-AXIS-00321	65
P-AXIS-00354	66
P-AXIS-00355	66
P-AXIS-00386	67
P-AXIS-00387	67
P-AXIS-00388	70
P-AXIS-00412	70
P-AXIS-00425	71
P-AXIS-00426	72
P-AXIS-00494	72



© Copyright
ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH
STEP, Gropiusplatz 10
D-70563 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
www.isg-stuttgart.de
support@isg-stuttgart.de

